

1. Obiekt

133611
KOŚCIÓŁ par. p.w. Podwyższenia Krzyża Św.


2. Czas powstania

koniec XVw.

3. Miejscowość

S T R Z E G O W A

11. Zdjęcia rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

Strzegowa

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo katowickie

gmina Wolbrom

pow. Olsz

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat Olsz

8. Właściciel i jego adres

diecezja kielecka
par. rzym.kat.
Strzegowa

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr 1287

data 18.04.1982



Brak informacji o fundatorach i budowniczych obiektu.

Kruchty od zachodu i południa prawdopodobnie dobudowana w trakcie eksploatacji.

Obiekt datowany na koniec XV wieku

Kościół wzniesiony jest po zachodniej stronie drogi prowadzącej przez wieś, na niewielkiej skarpie ponad drogą. Od drogi w stronę kościoła prowadzą betonowe schodki wykonane w ostatnich latach; po stronie południowej prowadzi wąski wyasfaltowany podjazd do plebanii i przez bramę do kościoła. Od strony zachodniej, północnej i południowej otoczony jest murem z kamienia i cegły, tynkowanym, od strony południowej płotem żelaznym. Wokół ogrodzenia od strony wewnętrznej rosną stare drzewa liściaste; w licu muru od strony wschodniej wzniesiona jest dzwonnica.

Kościół zbudowany został zapewne w końcu XV wieku, murowany, tynkowany; orientowany.

Jednonawowy, prezbiterium zamknięte wielobocznie.

Przy prezbiterium od strony północnej dobudowana zakrystia, przy nawie od strony zachodniej i południowej kruchty; zachodnia prostokątna, południowa kwadratowa.

Wnętrze nakryte stropami.

Tęcza półkolistą z krucyfiksem barokowym.

Z zewnątrz oszkarpowany, dach czterospadowy /nawa główna/, kryty gontem, nad kruchtą zachodnią i prezbiterium dwzspadowy kryty gontem, nad kruchtą południową wielopłaszczyznowy kryty blachą; dach nawy zwieńczony wieżyczką.

Ołtarz główny rokokowy, dwa boczne późnobarokowe.

Obiekt posiada instalację elektryczną i odgromową.

Kościół murowany, tynkowany, kryty gontem i częściowo blachą, otoczony murem i płotem żelaznym. Posiada duże wartości zabytkowe.

14. Kubatura 1292,5 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 258,5 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne kościół	17. Użytkowanie obecne kościół
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Brak informacji.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Obiekt w dobrym stanie technicznym.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Obiekt objąć bieżącą opieką konserwatorską. Wykonać ekspertyzę mykologiczno-budowlaną więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, Wa-wa 1953, t. I,
wój. krakowskie, s. 417

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

25. Opracował

tekst mgr Zb. St. Jagodziński, 1986r.

plany, rysunki j.w., M. Lewicka-Jagodzińska

zdjęcia fotogr. M. Grabski

miejsce przechowywania negatywów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1. Miejscowość

Strzegowa

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Kościół par.

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Fot. dodatk. i plany



Wkładkę założył: mgr Zb. St. Jagodziński, 1986r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

STRZEGOWA, KOŚCIÓŁ PAR.

