

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

WAWEL - FORTYFIKACJE - WIEŻA SENATORSKA /zw. Lubrańka/

2. Miejscowość

KRAKOW

3. Wiek

XV

4. Styl

gotycki

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo.....krakowskie

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kam.
cegl-

12. Ilość kondygnacji

8

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegl

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

"

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

ceram

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Stanisław Pawłowski

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

Gotyckie obramienia okien, z których trzy późnogot. z XVw. Cztery portale gotyckie. renesansowe wsporniki u spływu lunet sklepiennych na Ip.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

obronne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

" część użytkowa

17. Użytkowanie obecne

obiekt muzealny

18. Nadaje się do użycia na

" "

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1964

w remoncie

25. Rejestr zabytku Nr

A-7

rok 20.02

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie P. Młotki w Wawelu

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Wieron. Odbudowy wawelu w Wawelu

Wzniesiona w XVw. w pd.-zach. narożu zamku gotyckiego. 1543 połączona z renesansowym zamkiem, użytkowana częściowo na garderobe królewską. Uszkodzona

10. Udostępnienie

pożarem w latach: 1505, 1536, 1565. Częściowo obniżona (nakrycie) 1595. Ok. 1858 - przebudowa górnej kondygnacji i wykonanie obecnego zwieńczenia.

1817 - remont wnętrza Ip.


Jednoraz. P.W.H. - Olsztyn, zam. Nr 3215/S

1939-45 częściowa przebudowa wnętrza

1939-45 częściowa przebudowa wnętrza

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Wieża wzniesiona z cegły o układzie polskim, ozaściow z nowszą okładziną, w partiach przyziemnych z kamienia łamanego.; szczegóły architektoniczne z ciosu. W przyziemiu na rzucie zbliżonym do trapezu, w górnych kondygnacjach prostokątna o zaokrąglonych od zewnątrz narożnikach. Ośmiokondygnacyjowa, podpiwniczona z jednym pomieszczeniem na każdym piętrze. Na parterze i I piętrze sklepienie kolebkowe, na piętrze ~~z kolumnami~~ kłasztorne z lunetami, u spływu lunet renesansowe wsporniki. Na II i III piętrze stropy belkowane. Na wyższych kondygnacjach stropy żelbetonowe z 1939-45r. Pierwotnie wieża dostępna na I, II, III kondygnacji z pod. skrzyżowaniem, na wyższych kondygnacjach za pośrednictwem schodów wykutych w grubości muru. Elewacje z trzech stron podszkarpowane, gładkie z wydzieloną strefą przyziemną gzymsem kapnikowym. Zwieńczona krenelacją na kamiennych krokosztykach, za którymi ukryty stożkowy dach. Obrazowania okien i portale gotyckie. Przyległa do wieży przybudówka z lat 1939-45.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

Stan 1967



33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste	34

35. Uwagi różne literatura zebrana
w Katalogu zabytków sztuki województwa
wielkopolskiego, t. I. Wawel pod red.
J. Habłowskiego, W 1965.

36. Wypełnił dnia 26.10.1967. Stan 19

Z. Benczok

37. Sprawdził dnia

