


KRAJOWY OŚRODEK BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTEKÓW W WARSZAWIE KARTA EWIDENCYJNA ZABYTEKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	Nr
																								12640			

1. Obiekt	2. Czas powstania	3. Miejscowość
Budynek mieszkalno-usługowy Anny Lompowej	1935	Zakopane



4. Adres
ul. Kościeliska 2c
nr hipoteczny nr działki 4-398
5. Przynależność administracyjna
województwo małopolskie
powiat tatrzański
gmina m. Zakopane
6. Poprzednie nazwy miejscowości
7. Przynależność administracyjna
przed 01.01.1999
województwo nowosądeckie
8. Właściciel i jego adres
[REDACTED]
9. Użytkownik i jego adres
j. w.
10. Rejestr zabytków

Proj. Franciszek Kotoński. Budynek mieszkalno-usługowy został wzniesiony dla Anny Lompy, wg projektu ukończonego w październiku 1934 r. Dotrwał do dzisiejszych czasów właściwie bez zmian bryły architektonicznej. Podczas remontu skuto tynki i ściany oszalowano deskami. Wymienione też okna, niestety bez zachowania pierwotnej formy i podziału.

Budynek reprezentuje budownictwo tradycyjne.

Położny niemal w zabudowie obustronnie zwartej po pld. stronie ul. Kościeliskiej, tuż koło dawnej Spółki Handlowej. Drewniany konstrukcji zrębowej, pierwotnie o ścianach tynkowanych, obecnie szalowanych deskami. Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, piętrowy z poddaszem użytkowym, przekryty dachem dwuspadowym o nachyleniu charakterystycznym dla dachów szwajcarskich.

Stropy drewniane, podłogi „białe”.

Praktycznie posiada tylko jedną elewację, frontową, która jest symetryczna, trójosiowa. Rozkład pomieszczeń dwutraktowy. Na dole mieszczą się sklepy a na I p. mieszkania. Budynek niezwykle charakterystyczny dla działalności handlowej Zakopanego okresu międzywojnia.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
731 m ³	225 m ²	mieszkalno-usługowe	mieszkalno-usługowe
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Podczas remontu skuto tynki i ściany oszalowano deskami. Wymienione też okna, niestety bez zachowania pierwotnej formy i podziału		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Obecnie poszczególne zespoły elementów znajdują się w następującym stanie: <ul style="list-style-type: none"> - fundamenty – dostateczny; - ściany zewnętrzne – dostateczny; - ściany wewnętrzne – dostateczny; - stropy – dostateczny; - więźba dachowa – dostateczny; - pokrycie dachowe – dostateczny; - rynny i rury spustowe – dostateczny, - stolarka drzwiowa i okienna – dobry; - instalacja elektryczna –dostateczny; - instalacja wod.-kan. – dostateczny. 	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie 1)	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

1) „Plan budynku WP. Anny Lompowej przy ul. Kościeliskiej w Zakopanem, skala 1:100. Oprac. Franciszek Kotoński, X 1934. Arch. F. Kotońskiego.

22. Bibliografia

1)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

Obiekt wymaga gruntownej modernizacji, ze względu na brak przystosowania do współczesnych potrzeb

25. Opracował

tekst

Zbigniew Moździerz (X–XII 2009)

plany, rysunki

Luiza Moździerz (XI–XII 2009)

zdjęcia fotograficzne

Dawid Moździerz (XI–XII 2009)

miejsce przechowywania negatywów: zbiory prywatne

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka z rysunkami i fotografiami [1]

Wkładki z fotografiami

1. Miejscowość

ZAKOPANE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Budynek mieszkalno-usługowy
Anny Lompowej

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Rysunki i fotografie



Wkładkę założył: Zbigniew Moździerz

Miejsce przechowywania negatywów: zbiory prywatne autora

RZUT PARTERU

SKALA 1:100

