

1. Obiekt

1414/2 BRAMKA do willi "Koliba"



2. Czas powstania

1893 r.

3. Miejscowość

ZAKOPANE

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

ul. Kościeliska 18

nr. hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo nowosądecki

gmina tatrzańska ZAKOPANE

powiat powiat Tatrzański

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo krakowskie

powiat Nowy Targ

8. Właściciel i jego adres

Wydział Oświaty  
Urząd Miejskiego w Zakopanem

9. Użytkownik i jego adres

Wydział Oświaty Urzędu  
Miejskiego w Zakopanem  
Państwowy Dom Dziecka

10. Rejestr zabytków

Nr data

autor zdjęć B. Tondos  
data wykonania 1979  
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Wg projektu Stanisława Witkiewicza wraz z willą stanowi pierwszy obiekt zrealizowany w "stylu zakopiańskim". Wielokrotnie remontowana.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Ustawiona przy drodze na zakończeniu drewnianego mostu, łączącego ogród otaczający willę z ulicą. Bramka drewniana, pokryta gontem. Zbudowana z czterech słupów czworobocznych, wbitych w ziemię, dźwigających daszek siodłowy, przyczółkowy. Słupy górą połączone są ramą utworzoną przez cztery belki o wydatnych, ozdobnych ostatekach. Między słupami frontowymi zaokrąglone zastrzały /psy/ zkołkowaniem. Ponad ramą od frontu umieszczona drewniana tablica ozdobiona ryzowanym ornamentem z napisem "KOLIBA". W półszczytach daszku - "wschód słońca". Na końcach kalenicy - pazdury. Kalenicę wieńczy równo ucięty grzebień. Niskie drzwiczki, zamykające bramkę oraz balustradki przy jej krótszych bokach wykonane ze szczebelków: pionowych w balustradach, osadzonych ukośnie w drzwiczkach.





14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa  2,5 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  bramka	17. Użytkowanie obecne  bramka
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Zaniedbana. Furtka urwana. Pokrycie dachu zużyte, dziurawe.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  Naprawienie uszkodzeń. Pokrycie dachu.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił 12.V. 1979  
mgr Barbara Tondos

26. Sprawdził

27. Załączniki