

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

1462/1

KOŚCIÓŁ OO. KAPUCYNÓW pw. Zwiastowania Najśw. Marii Panny ul. Słowacka 11

2. Miejscowość

KRAKÓW 13112

3. Wiek

XVII/XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

krakowskie

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegl.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

A-83

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

"

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1967

dobry

10. Udostępnienie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Kościół murowany, tynkowany, skierowany prezbiterium na zach., poprzedzonym czworobocznym dziedzińcem. Od pn. - "domek Loretański", pd pd. - budynek biblioteki. Zabudowania klasztorne zgrupowane od pd. i zach. Kościół. Jednonawowy z dwoma parami kaplic po bokach nawy, połączonych z mniejszymi lokalnościami, z których pd. stanowi kaplicę. We wsch. części nawy wydzielona kruchość, nad którą chór muzyczny. Po bokach kruchości dwa przedsionki. Prezbiterium czworoboczne, wyższe od nawy z chórem od zachodu dla zakonników. Po bokach prezbiterium lokalności, stanowiące przedłużenie kaplic. Przy korpusie od wsch. neorenesansowa prostokątna kruchość zewnętrzna. Od pn. kaplica Jezusa Ukrzyżowanego. Przy prezbiterium od pn. - zakrystia. Sklepienia kolebkowe i kolebkowe z lunetami oraz krzyżowe. W zakrystii strop. Kaplice otwarte do nawy arkadami. Portale kamienne, barokowe, uszate z 1 poł. XVII w. Okna prostokątne zamknięte od cinkowo umieszczone w głębokich gładkach. Elewacja frontowa trójosiowa zwieńczona trójkątnym przyczółkiem, poprzedzona neorenesansową kruchością, nad którą okno. Po bokach fasady dwa kamienne portale w wejściu do do lokalności znajdujących się przy wewn. kruchości.



1867

32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie | |
|----------------------|------------------|-------------|
| | | |
| 33. Koszty w tys. zł | Przebudowane | Rzeczywiste |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

35. Uwagi różne Literatūra zebrana w maszynopisie Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce, oprac. 1958r.

34.

36.

37.

