

Nr 17

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

1467/1 Kościół norbertanek na Zwierzynie p.w. św. Augustyna.

2. Miejscowość

13425
KRAKÓW. ul. Kościuski 88

3. Wiek

XIII / XVI / XVII

4. Styl

barok.

5. Kubatura m³

12000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 990 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKÓW

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.
kam.

b) sklepienia

cegl.

c) stropy

cegl.
drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dach.
blacha.

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

P.P. Norbertanki
Kraków-Kościuski 88.

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne

W prezbiterium kolumnada
proj. ks. Sebastiana Sierakow-
skiego z końca w. XVIII. Urzą-
dzenie z końca w. XVIII.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Kościół fundowany w poł. w. XII.
Obecny pochodzi z w. XIII, przebud.
rozszerzony w w. XVI i XVII. Od półn.
mura naryta hełmem barok-
owym wg. proj. ks. Sebastiana
Sierakowskiego

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1966	stan er. uszkocony		

25. Rejestr zabytku nr 84.K.11-Ka/16/Kr/34

rok 12.X.1934 miejsce przechowywania
A-28 A-85/25-11/1031

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

Liejshi Konserwator Zabytków

29. Fotografie

M.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

Z Y X W V U T S R P O N M L

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Literatura: W. Kusacki, Kiermiz, Romanicki portal z XIII w. w kościele na Łańcuchowcu, Główn. K. H. S. t. IV str. 1, 1891
 Józef Bielecki, Kalendarz Krakowski r. 1909 str. 75
 F. Klein, Barokowe kościoły Krakowa, Pocz. Krak. XV str. 120, 127.




Z Y X W V U T S R P O N M

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

drewniany, tytulowany, orientowany, jednonawowy z krótkim prezbiterium, którego ściany zostały wzniesione z jędrnych kolumnad. Ściany zewnętrzne o podziałach pilastrowi. Sklepienie krzyżowe na gurtach. Na zewnętrznej krawędzi porządku dwa niszty, zach. - zach. Dachy dwuspadowe z sygnaturką.

Demencia: w pld-zach narożniku kościoła na planie kwadratu, trójkątny przyspaw, ułożony w XVIII. Elewacje zewnętrzne otworzone, składowe z kamieniem obramowaniem.



K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Dr Józef Leniarczyk

for Z. Beierbach 1966