

Nr

6

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

1459/1

ul. Koparkowa
Kościół kamedułów p.w. Wniebowzięcia N.P. Marii.

0 2 pl.

2. Miejscowość

KRAKÓW - Bielany.

13104

3. Wiek

XVII

4. Styl

wczesnobarokowy

5. Kubatura m³

21600

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1180 b) użytkowa: 1180

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

a) ściany

wapien'
marmur

b) sklepienia

ceglebka
z gurtami

c) stropy

—

d) więzania dachu

drewno.

e) krycie dachu

blacha

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) nnych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKÓW

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

K6. RS. Kameduli.

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

A-6 / 30.01.73

25. Rejestr zabytku nr L.K.B.S. 11/ka/10/kr/35

rok 7.11.1935 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

Miejski Konserwator Zabytków

29. Fotografie

L.K.2.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Urządzenie wnętrza głównie z w. XVII. Obrazy T. Dlabelli, Brygierskiego (1655) i Stachowicza.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

kościół.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Budowla z lat 1603-1642 wg. planów arch. Andrzeja Szpezy. Fundacja Dukołajów. Wzniesienie w pocz. w. XVII i XVIII

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.			
1966	stan dobry, 1965 rekonstr. wnętrza.		

10. Udostępnienie

umieszczenie kościoła

1812 plan kościoła.

1964. porównanie z wcześniejszymi kościołami -
umieszczenie kościoła.

M N O P R S T U V W X Y Z

2. Miejscowość -

nia w m²

a: b) użytkowa:

leżące do zabytku:

ha

stylowe

grunty uprawne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat


c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa



K J I H G F E D C B A Nr

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1965	rehabilitacja wnętrza kościoła	

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 11.09 1954
Marek Chyliński

37. Sprawdził dnia 2.11.1954
Miejski Konserwator Zabytków

Dr Józef Lepiarczyk

Sprawdził i wysp. 23.11.1954