

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom, ul. Grodzka 22/naroznik pl. Dominikańskiego nr. 1/

2. Miejscowość

KRAKÓW.

3. Wiek

XVII/XIX

4. Styl

neorenes

5. Kubatura m<sup>3</sup>

5500

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 1400

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKÓW

b) powiat

II

c) gmina

II

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kam.  
cegl.

12. Ilość kondygnacji

4

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych

21

c) lasy

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

7

d) wody

e) krycie dachu

papa.

c) piwnic

8

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

II

17. Użytkowanie obecne

" Koniarnia

18. Nadaje się do użycia na:

" Koniarnie

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zapewne z w. XVII, odbudowany po pożarze w r. 1850. Trzypiętrowy.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
o/oodbu-  
dowa  
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

dobry

1864

uchwiony / funduszy 20%

1866

"

1864

po remoncie

Jan 14.10.64

25. Rejestr zabytku nr 1, 257. L. A. K. 11 - V. a - 7 - Kr - 1933

rok

miejsce przechowywania

A-413 / 28. IV 64

26. Nazwa księgi hipotecznej

LWH

27. Numer

28. Akta

Miejski Księgarnia

29. Fotografie

II

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie




31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Murosany, potynkowany. Częściowo podpiwniczony.  
Trzynastokąt. Usytuowany na narożniku ul. Grochowskiej  
i Pl. Dominikańskiego. Fasada od ul. Grochowskiej to jest  
na, ze skrajną na narożniku. Łatwa fasada od  
ryzykiem partem pokryta neoklasycyzmem. Okna  
zamiast tego tuż od narożnika. Nad oknami  
przysady wydobycie z tyłu.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1863 numer fasad	



Stan 1867.

36. Wypełnił dnia 1954  
15 stycznia 1954  
H. Jankowski

37. Sprawdził dnia 6 LIST. 1954  
Miejski Konserwator Zabytków

Sm. Z. Bieńkowski 1866

Dr. J. Frank 1964