

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom zw. „Pod Lwem”, ul. Grodzka 32.

2. Miejscowość

KRAKÓW 13466

3. Wiek

XV XVII

4. Styl

gotycki

5. Kubatura m³

8900

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 3100

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKÓW

b) powiat

— II —

c) gmina

— II —

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

a) ściany

cegł.

b) sklepienia

kolebkowe

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

blacha
papa.

12. Ilość kondygnacji

3 i 4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

35

b) innych pomieszczeń

15

c) piwnic

130m²

21

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

podw.

430m²

8. Wyposażenie architektoniczne

Na fasadzie płaskorzeźbione gotyckie godło domu. Woficynach na fasadzie dwa płaskorzeźbione smoki fantastyczne późnorennesansowe. Sieni sklepiona kolebkowo, parter też.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— II —

17. Użytkowanie obecne

— II —

18. Nadaje się do użycia na:

— II —

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Pierwotnie gotycki; dwupiętrowy. Sienią sklepioną kolebkowo częściowo z lunetami z w. XVII. Giebel na podłówniu wsparty na kolumnach s. XVII.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	wniesiony (fundamenty)		
1966	wniesiony (fundamenty) 100%		
	stan obecny 100%		

25. Rejestr zabytku nr 1297.L.DV. 11-Va-7-Vx-1933

rok _____ miejsce przechowywania

A-216 z 11.03.1966

26. Nazwa księgi hipotecznej

LH4

27. Numer

zny

28. Akta

Księgi Konserwacji Zabytków

29. Fotografie

— I —

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

3466

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Kos- tys.
1863	remont farady	
1864	remont generalny	

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane


rzeczywiste

2,350

34. Inspekcje

35. U

ul. Grodzka 37



36. Wypełnił dnia 1954

Krzysztofka W. Marka

37. Sprawdził dnia 1 LIST, 1954

Miejski Konserwator Zabytków

Dr Józef Lepiarczyk

Jm. J. Franke 1964 Jm. Z. B. 1966

Literatura: A. Sternslus, Godła domów krakowskich
Roczn. Krak. t. II. str. 189, 184, 176,
r. 1899.

Muskały, pohykanay. Podpiwniczny. Tymczasowy
Układ muru, okna i drzwi. Sien sklepiona kolebką
w. w. w. kolebkowo z lunetą w. XVIII. Wpływanie
miał bawem sklepienia kolebkowe. Faradę
nieudolną. Os. niedługo zagnana na
miennym piśmie okien zaleconym trojęst-
nym myślnikiem. Kondygnacje hydrofonu
hydrofonu profilowanych gipsu.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia




Literature: A. Sternschuss, Gottes domo's brackenscheil
Rönn. Shak. t. II. str. 189, 184, 176,
r. 1899.

Мусорный похоронный. Подпиральный. Туманный.
Уклад мусора обитатель. Сиди sklepia kolebko
no, w cześci kolebko w młotach w. XVIII. W młotach
młotach, partem sklepia kolebko. Fasada
podmianowa. Osłodaowa zamarowa na
młotach, partem obitach zamarowa na młotach
młotach, partem obitach zamarowa na młotach
młotach, partem obitach zamarowa na młotach.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Ko- tys.
1963	remont feraz	
1964	remont generalky	

33. Koszty
w tys. zł



34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1959

Hysteropectes harringtoni


37. Sprawdził dnia 1 LIST, 1954

Miejski Konserwator Zabytków


Dr Józef Lepiarczyk

Dr. J. Franke 1964 Dr. Z. Biedrzycki 1966

skala: .. 1:400 ..



- 1900 -



Informacje techniczne:

bys 14.00