

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom, ul. Śm. Jana 12

2. Miejscowość

KRAKÓW

3. Wiek

XV - XVII - XIX

4. Styl

5. Kubatura m³

3300

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 320

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKÓW

b) powiat

II

c) gmina

II

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

papa

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

8

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

podr.

160 m²

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytk. Krakowa.

23. Użytkownik i jego adres

Muzeum Historyczne w Krakowie

24. Inwestor i jego adres

A-719

-1-

8.12.1987

25. Rejestr zabytku Nr

KAK I - 204 - 31

rok 1931

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

Lub

27. Nr hipo-

28. Akta

Liejchi Konserwator Zabytków

29. Fotografie

J.K.7.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

PEER. RN. ARCHIWUM PLANÓW DZI. d.s. 294

8. Wyposażenie architektoniczne

W piwnicach dwa portale w. XVI-XVII.
Wieni portal 1 pol. w. XVIII. i w. XVI.
Schody kamienne jednobiegowe
z kamieniem balustrady w. XVIII. nad
nimi sklepienie kamienne. W parterze
posiadasz. rel. stropem belkowym z polichr. mab.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Dom pierwotnie folwarcz. Restaurowa-
ny 1819, 1845, 1907 wg proj. H. Wasy-
łanowskiego. Od v. 1912 własność
Klementa Bogdanowskiego. Od v. 1938

10. Udostępnienie

przeznaczony Tow.
Miłośników Historii i Zabytk. Krakowa.

1611 dobudowa II piętra

ZBIORY MUZEUM HISTORYCZNEGO M. KRAKOWA

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

Muzeum Historyczne

18. Nadaje się do użycia na

"

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich


[illegible]

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



35. Uwagi różne

gr. I

36. Wypełnił dnia 1959

M. L. Lich
V. L. Lich

37. Sprawdził dnia

Apr. 23 Berlin *Apr. 7, Fraile 1964*
1867

Murowany z cegły i kamienia w piwnicach, potynkowany. Dwutraktowy, dwupiętrowy, podpiwniczony, piwnice sklepione kolebkowo. Sienią przelotową sklepioną kolebkowo z lunetami. Klatka schodowa I p. nakryta stropem belkowanym, profilowanym i poł. w. XVII. Na parterze pomieszczenia sklepione kolebkowo, oraz stropem belkowanym, profilowanym o polichromii poł. w. XVII. Na I piętrze stropy belkowane. w trakcie od ulicy z polichromią pocz. w. XVII o motywach niderlandzkich. Trzy piece kaflowe, drzwi w. XVIII i XIX. Fasada w. XVII, restaurowana 1819, 1845, 1907. Czterosiowa. Portal barokowy poł. w. XVII, boniowany, w nadprożu krata 1647 oraz tabl. z okresu Wolnego Miasta. Oficyna - zapewne z w. XVII, restaurowana 1819, 1845. Murowana z cegły i kamienia w piwnicach, potynkowana. Jednotraktowa, dwupiętrowa, podpiwniczona, piwnica sklepiona kolebkowo. Pomieszczenia parteru sklepione kolebkowo. Na I i II piętrze stropy belkowane, profilowane poł. w. XVII.