

1. Obiekt

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

koniec XIX w.

3. Miejscowość

KRAKÓW

13781

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Ul. Królowej Jadwigi 6/8a

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo M. KRAKOWSKIE

Dz. KROWODRZA

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

ZWIERZYNIEC

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

M. KRAKÓW

województwo Dz. ZWIERZYNIEC

powiat

8. Właściciel i jego adres

9. Użytkownik i jego adres

mieszkanie prywatne

10. Rejestr zabytków

Nr

data

autor zdjęć

M. Multarzyńska J.

data wykonania

wrzesień 1982 r.

miejsce przechowywania negatywów PKZ Kraków

1640

830



ORIENTACJA

13. Opis (zapisanie) obiektu i jego otoczenia



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

1902 - budowa chaty nr 6

przed 1910 - dobudowa przybudówki drewnianej do istniejącej chaty /nr 6/ na sąsiedniej działce /nr 8/

1925 - właścicielem połączonych parcel nr 6 i 8 jest Andrzej Boba

1926 - zatwierdzono projekty wzniesienia jednopiętrowej murowanej oficyny i pracowni dla stelmacha.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Drewniany parterowy budynek, złożony z dwóch niezależnych od siebie części powstałych niejednocześnie lecz tworzących wspólną bryłę.

Wzniesiony na nieregularnej, pięciobocznej parceli, położonej pomiędzy ul. Królowej Jadwigi i św. Bronisławy. Parcela ta podzielona jest hipotecznie na dwie działki - wsch. ma nr 77, zach. 78, przy czym granica ta nie jest w żaden sposób zaznaczona w terenie. Budynek usytuowany jest w płn. części działki nr 77 i płn.-wsch. działki nr 78, pod kątem do ulicy Królowej Jadwigi i oddzielony od niej wąskim, zagłębionym ogódkiem i płotem z siatki na podmurówce betonowej. Wzdłuż zach. granicy parceli nr 78 drewniane zabudowania gospodarcze i murowany, piętrowy, jednotraktowy budynek, bezstylowy, z r. 1926 /ozn.nr Królowej Jadwigi 8/. Na pozostałej części działki dziko rosnąca zieleń, Część wschodnia o konstrukcji zrębowej z ciosanych bali uszczelnianych mchem, z węglami "na kłap". Część zach. o konstrukcji szkieletowej, obitej deskami.

Ściany elewacyjne wielokrotnie bielone wapnem.

Dach krokwiowy, kryty blachą. Konstrukcja stropów i dachu drewniana, wnętrze budynku niedostępne z powodu długotrwałej nieobecności użytkowników. Budynek wzniesiony na rzucie prostokąta wydłużonego w kier. wsch.-zach. Część wsch.- starcza /ozn.nr 6/ dwutraktowa, trójosiowa, z przelotową wąską sienią naosi i dwoma parami pomieszczeń po bokach. Część zach. /nr 8a/ stanowiąca przedłużenie części wsch. dwutraktowa, w obu traktach jednoprzestrzenna, posiada prostokątny przedsionek, dostawiony do elewacji pld. na styku z częścią zach.

Elewacja od ulicy /płn.wsch./ siedmioosiowa. W trzeciej od południa osi drzwi do sieni, osadzone w gładkich ościeżnicach z bali, jednoskrzydłowe, z trójdzielnym naswietleniem i profilowanym ślemieniem. Skrzydło drzwiowe pierzone romboidalnie. Okna podwójne, ościeżnicowe, dwuskrzydłowe, sześciopolowe, w dwóch osiach pld. w gładkich opaskach, w pozostałych osiach w profilowanych uszaty opaskach. Elewacja tylna /płd.-zach./ posiada w części wschodniej układ trójosiowy, w osi środkowej drzwi z desek, po bokach okna identyczne jak w elew. front. w gładkich opaskach. W części zach. na styku z częścią wsch. przybudówka przedsionek, z drzwiami z desek w ścianie zach. i oknem pojedynczym, ościeżnicowym czteropolowym w ścianie pld. Poza przybudówką elewacja gładka, pozbawiona otworów. Elewacje boczne gładkie, pozbawione otworów, szczyty dachu pierzone deskami.

Wyposażenie w instalacje - wg informacji sąsiada tylko inst. elektryczna.



14. Kubatura 302,4 m3	15. Powierzchnia użytkowa 67,2 m2	16. Przeznaczenie pierwotne Budynek mieszkalny	17. Użytkowanie obecne bez zmian
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan techniczny zły: zniszczone elementy konstrukcyjne ścian i stropów, zawilgocone ściany, zniszczona stolarka okienna i drzwiowa.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Niezbędny remont kapitalny obejmujący założenie izolacji poziomej, wymianę zniszczonych elementów konstrukcyjnych, wprowadzenie instalacji kanalizacyjnej i gazowej. Możliwa modernizacja przy zachowaniu zasadniczego układu ścian konstrukcyjnych bryły, gabarytu, wystroju elewacji.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

W.A.P. Kraków, Akta bud. Fasc. 83 Dz. XII L.s. 163  
i 293 /św. Bronisławy 5/ Król.Jadwigi 6, oraz Królowej  
Jadwigi 8/

Plan katastralny z r. 1900 W.A.P. w Krakowie K.Krak.690

Akta Gmin Przyłączonych GMP ii - 39

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Fot. po 1902 przed 1909, repr. z "Lenin w Krakowie"

str. 138

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr inż.arch.M.Filipowicz

data: IX.1982 r.

Załącznik nr 1

26. Sprawdził

mgr inż.arch. A.Zin

data: IX.1982 r.



1. Miejscowość


KRAKÓW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 6/8a  
BUDYNEK MIESZKALNY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Zdjęcia foto i sytuacja



2



3

Wkładkę założył: M. Filipowicz  
(imię, nazwisko, data)Miejsce przechowywania negatywów: Prac. Foto PKZ Kraków

Wzór ODZ 1978 r.