

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom, ul. Krakowska nr. 24

2. Miejscowość

13691
KRAKÓW

3. Wiek

XIX

4. Styl

neobarok

5. Kubatura m³

4000

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 460

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKÓW

b) powiat

— " —

c) gmina

— " —

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

a) ściany

cegl.

b) sklepienia

cegl.

c) stropy

cegl.
drewn.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

papo.

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

17

b) innych pomieszczeń

5

c) piwnic

5

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

Portal kamienny I poł. w. XIX.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " — i handlowe

17. Użytkowanie obecne

— " — " —

18. Nadaje się do użycia na:

— " — " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzniesiony w I poł. w. XIX,
przebudowany w r. 1859.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia o/o	odbu- dowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	unwłodzony		
1864	unwłodzony (fundamenty, 60%)		
	nowy ryzalit, kolumny, dach, stropy		

10. Udostępnienie

1966

Hou J. W.

10.11.64

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr 1116-3-Kr-63
rok 1934 miejsce przechowywania
dec. urbanistyczny

26. Nazwa księgi hipotecznej

KH

27. Numer
zny

28. Akta Miejski Komendant Łahyński

29. Fotografie — " —

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Polit. Krakowska - Katedra Arch. Pol.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Literatura: J. Lepiarczyk, H. Łozinska, J. Koiszewski; Przewidywany przebieg prac konserwatorskich w Warszawie, Kraków 1953 str. 54

Murowany, potynkowany. Podpiwniczony, okupiony. Fasada trójportowa. W jejścin do niej portal kamienicy zainstalowy potynkowany z ozdobnym karyktem. Pokrycie mansardowe. Obustronna okien w proporcjach obustronnych. Nad oknami frontowego piętra balkonowe gzymsy. Ścian w połowie nakryta sklepieniem kolebkowym. Dach dwuspadowy kryty paprą.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Ko tys

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

	1,250	

34. Inspekcje

35. Uwagi różne



87. IV

ul. Krakowska 24
Pr. 23.000 1966

36. Wypełnił dnia 1954
Krzysztof Wójcik

37. Sprawdził dnia 1 U LIST. 1954

Miejski Konserwator Zabytków

Dr Józef Lepiarczyk

Pr. Józef Frank

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Literatura: J. Lepiarczyk, H. Łozinska, L. Koiszewski; Prace
wieloletnie odczynu wawelskiego, Kraków
1953 str. 54

Murowany, potynkowany. Podpiwniczony, okupiony.
Fasada trójportowa. W leścu do niej portal kamien-
ny zamykający potynkowaną odczynu kamien-
nicę. Portale trójportowe. Okna w profilowa-
nych okiennicach. Nad oknami frontowego piętra
portowane gzymsy. Sien w połowie nakryta sklepie-
niem kolebkowym. Dach dwuspadowy kryty paprą.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Ko- tys

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

1,250

34. Inspekcje

W KRAKOWIE 5 IV



87-IV

36. Wypełnił dnia 1954

Krzysztof Wójcik

37. Sprawdził dnia 10 LIST. 1954



Miejski Konserwator Zabytków

Dr Józef Lepiarczyk

Spr. 2 Bełzanki 1866

Spr. Józef Frank

skala: 1:400



Informacje techniczne: 12,00