

Nr

183

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom, ul. św. Marka 22. ROZERRANY w 1981 III

2. Miejscowość

13868
KRAKÓW

3. Wiek

XIX

4. Styl

klasycyzm

5. Kubatura m³

2600

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 520

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKÓW

b) powiat

— II —

c) gmina

— II —

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

2

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegl.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych

5

c) lasy

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dach.
blacha.
papa.

c) piwnic

1

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne

Na parterze izba eklepiąna kolebkowo. Brama drewn. z antabami w kształcie lwich głów- późnoprogiowa z pot. w. XIX.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— II —

17. Użytkowanie obecne

— II —

18. Nadaje się do użycia na:

— II —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Dom z 1 pot. w. XIX. z oficyną na współczesną, mającą dawną, stolarzowską. Fasada białe-dermeierowska z płaskorzeźbą św. Floriana z 1 pot. w. XIX.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	uszkodzony		
1959-60	remont		

25. Rejestr zabytku nr

I.M.K.-11-Ka-7-Kr-33

rok 22.V.1933

miejsce przechowywania

A-480 z 2.09.1968

26. Nazwa księgi hipotecznej

LKH

27. Numer hipoteczny

28. Akta

Miejski Konserwator Zabytków

29. Fotografie

J.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Skudowany z cegły, potynkowany.
Na planie prostokąta z oficyną.
Jedustronkowy, jednopiętrowy.
Nie przejazdowa nakryta koleb-
ką o łuku segmentowym. Bramą
pożniocyprijską ok. poł. w. XIX,
drewniana, dwuskrzydłowa z
furtką, dekorowana płycinami
z drzewa autobałki w formie
blich główn. w drzwiach stary
saczek i okucie stonki klu-
kowego. Na piśmie w mury

maszkońska ok. Floriana, kamienna, poł. w. XIX.
Opis: murenia murenia z budynkiem fran-
townym. Murowana z cegły, potynkowana. Na pla-
nie prostokąta wystrusowanego prostopadle do budyn-
ku głównego. Jedustronkowy, jednopiętrowy, wsio-
ko podpiwniczony. Piwnica nakryta sklepieniem
kolebkowym. Na parterze lokalności sklepienie
kolebkowe z łukami. Klatka schodowa drewniana,
drewniana. Drzwi klamkowe 1 poł. w. XIX.
Elewacja otworzona. Stolarka okien poł. w. XIX.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	K tyś

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

Budynek w remoncie

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

gr. III

36. Wykonano dnia X. 1959

Błaszczak
Kłame

37. Sprawdził dnia 13 LIST. 1954

Wielki Konserwator Zabytków

Dr Józef Lepiarczyk

Dr Józef Lepiarczyk
1956

skala: . . . 1:200 . . .

