

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom, ul. Szewska nr. 23. zwany „Pod Matką Boską”

2. Miejscowość

KRAKÓW

3. Wiek

XV-XIX

4. Styl

empire

5. Kubatura m³

3400

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 320 b) użytkowa: 610

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKÓW

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegl.

12. Ilość kondygnacji

3

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

cegl.

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

drewn.
żelb.

a) izb mieszkalnych

5

c) lasy

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

e) krycie dachu

papa.

c) piwnic

300 m²

e) inne

podw. 35 m²

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne

Portal kamienny z w. XVIII. Brama drewn. klasycystyczna z 1 poł. w. XIX. Poręcz schodów drewn. z 1 poł. w. XIX.

W piwnicach portal gotycki w. XV, ostrołukowy.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Dwupiętrowy o fasadzie empirej. Na I p. arka-dowe przejście między pokojami i rozetami na podłebieniu.

Data

O P I S

zniszczenia
o/oodbudowa
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

stan zaniedbany

1964

wymagany (fundamenty, 80%
oprac. utwór, strop, 90%
podł. itp. / lepienie

1966

stan dobry

9.5.65

25. Rejestr zabytku nr L. PK. 11-ka-4-Kr-33

rok 12.V.1983 miejsce przechowywania
A-535/13.11.1968

26. Nazwa księgi hipotecznej

Lw

27. Numer hipoteczny

28. Akta

Miejski Konserwator Zabytków

29. Fotografie

M.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Prac. P. K. Arch. Wzrostu Planu Dr. I. L. s. 229

10. Udostępnienie Domu piernoknie gotycki w. XV. Przebudowany 1833. 1843 restaurowany

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, u



Ilustracja
w parti
na rz
go do
froncie
ne h
wa t
skala
drenu
I pos.
miesza
kons a

arkade z rozetami na
nie dekoracja stiukowa

Tonka pos. r. XIX, restauracja

Okna I i II piętra w profilowanych obramieniach.
Na I piętrze wązka z poszyciem d. Boskiej.



↑
Stan 1966

36. Wypełnił dnia X. 1959

Masadnia
Kkara

37. Sprawdził dnia 20 LIST, 1954

Wielki - Konserwator Zabytków

Apr. 23 1966

Apr. 2 Frank 1964

Dr Józef Lepiarczyk

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Wzniesiony z cegły i kamienia
w partii piwnic, potynkowany,
na murze postaketa postopadko-
go do ulicy, dwupiętrowy, pod-
piwniczny. Piwnice sklepio-
ne kolebkowo. Sien przeloto-
wa zroszona miedzianymi
lokalnościami sklepowej. Schody
drewniane, jednobiegowe,
z poł. w. XIX. Na parterze po-
mieszczenie sklepowe koleb-
kono z kmetami. Na I piętrze

arkade z rozetami na podniebiu, na sufi-
cie dekoracja stiukowa w. XIX. Elewacja fron-
towa por. w. XIX, restauracja 1853, pięcioramienne.
Okna I i II piętra w profilowanych obramieniach.
Na I piętrze wązka z poszyciem dr. Boskiej.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Kos- tys.
1967	remont elewacji	



↑
Stan 1866

36. Wykonał dnia X. 1959

Młodziński
Kłana

37. Sprawdził dnia 20 LIST. 1954

Winiński - Konserwator Zabytków

Apr. 23 1966

Dr Józef Lepiarczyk
Apr. 23 1964

skala: 1:400

