

Nr 120

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

SPICHLERZ DWORSKI, MIŁORON 111

2. Miejscowość

m. KRAKÓW

SIDZINA

3. Wiek

XIX

4. Styl

bez wyści-  
mich cech5. Kubatura m<sup>3</sup>

600

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: —

b) użytkowa: 120

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: KRAKOWSKIE

b) powiat: KRAKÓW

c) gmina: KORABNIKI

7. Materiał  
budowlanyprzed znisz-  
czeniempo odbu-  
dowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do  
zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

—

c) piwnic

2

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

SIDZINA

w/m

b) autobusowa

SKAWINA

5

22. Właściciel i jego adres

Stach Barista

8. Wyposażenie architektoniczne

—

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

spichlerz dworski

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

spichlerz

17. Użytkowanie obecne

f.v.

18. Nadaje się do użycia na

f.v.

23. Użytkownik i jego adres

Woj. Zespół Gen. Spółdziel. Kuchnia  
Warszawski 4

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowany 1 poł. v. XIX

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

IX. 1959

1965

stan dobry

j.w.

25. Rejestr zabytku Nr

A-602

rok: 10.07.1979.

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 10/59  
Bogdanowski  
Kocha F.

37. Sprawdził dnia  
Spisiewicz

SIDZINA

