

Nr 708

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dom, ul. Łąkojskiego nr. 18.

2. Miejscowość

KRAKÓW

14546

3. Wiek

XVIII/XIX

4. Styl

klas.

5. Kubatura m³

2400

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 500

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

KRAKÓW

b) powiat

— " —

c) gmina

— " —

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegł.
kam.

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

12

c) lasy

d) więzania dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

papo.

c) piwnic

4

e) inne

podwdr. 250m²

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

LKK-11-ka 5-K-33

rok

1934

miejsce przechowywania

A-298 117. IV. 1866

26. Nazwa księgi hipotecznej

LKK

27. Numer

— " —

28. Akta

Miejski konserwator zabytków

29. Fotografie

— " —

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na:

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Dom zwany „pod Lipkami” zapewne z przełomu w XVIII/XIX Portierowy, kryty dachem kamnym, polskim.

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

stan dobry

1964

wzrostłemu (budowa) 40%
z użyciem

1966.

jw.

18.6.69

31. Szkice, plany, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane


rzeczywiste

520

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

97-II



ul. Zamajskiego 18

36. Wypełnił dnia 19 sierpnia 1959

H. Styczeński
N. Brucki

37. Sprawdził dnia 27 LIST. 1954

Miejski Konserwator Zabytków

Dr Józef Lepiarczyk

Dr J. Frank 29.VIII.1964

Literatura: J. Lepiarczyk, H. Łorinska, J. Łwiszcowski,
Przemiany obrzeża stoczni w Warszawie, Kwa-
drant 1953 str. 59

cegły, polynkowany. Piętno. Tarasada frontowa
nieistniejąca. W paradyżu portal kamienny zankuisty
połkoliste - 1. pot. w. XIX. Wd. moutene sklepienia
Zagłębione 1 pot. w. XIX. Dach Tarnany polski

31. Szkic - plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane


rzeczywiste

34. Inspekcje

520

35. Uwagi

gr-II

36. Wypełnił dnia 18.11.1959
H. Jędruska
N. Markiewicz

37. Sprawdził dnia 27.11.1954

Miejski Konserwator Zabytków

Dr Józef Lepiarczyk



Spr. J. Frank 29.VIII.1964

Spr. Z. Bawarski 1964

Literatura: J. Lepiarczyk, H. Lecińska, J. Lwisczowski,
Przegląd zabytków architektury w Warszawie, Kwa-
drant 1953 str. 59

cegany, polynkowany. Piętno. Fasada frontowa
miejscowa, w paradyż portal kamienny zamykający
portyk - 1. poł. w. XIX. Na pierwszy sklepienia
Zapiętkowe 1. poł. w. XIX. Dach łamany polski

skala: 1:200 . . .



Informacje techniczne: wyp. 8,00