

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

DZWONNICA

2. Miejscowość

PORĘBA

gm. WOLBROM
GÓRNA

3. Wiek

XIX

4. Styl

BEZ
WYRAŹNYCH CECH5. Kubatura m³

160

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20

20. Przynależność administracyjna

a) województwo KRAKOWSKIE

b) powiat OLSZSKI

c) gmina W/M

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ
CEGLA

b) sklepienia

—

c) stropy

—

d) wiązania
dachu

DREWNO

e) krycie dachu

DACHÓWKA
BLACHA

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

—

c) piwnic

—

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

WOLBROM

4

b) autobusowa

CHELM

1.5

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM.-KAT. W MIEJSCU

8. Wyposażenie architektoniczne

DACH ZWIĘCZONY LATARNIĄ
Z BIAŁYM HESEM.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

DZWONNICA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

f.w.

17. Użytkowanie obecne

f.w.

18. Nadaje się do użycia na

f.w.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

NA BELCE KONSTRUKCJI DLA

18

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1968

STAN DŁUG DOBRY

10

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

DOSTĘPNA

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VI.68

37. Sprawdził dnia