

18  
Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy *Szpital św. Ducha*2. Miejscowość *Warszawa*  
*ul. Elekoralne 12*3. Wiek *XX*4. Styl  
*rempiryczny*5. Kubatura m<sup>3</sup> *11220*6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: — b) użytkowa: *650*20. Przynależność administracyjna  
a) województwo *M. St. Warszawy*  
b) powiat —  
c) gmina —

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków *1 i 2*  
*parterowy parterowy*

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

*cegła**cegła*12. Ilość kondygnacji *2*

a) ogrody stylowe —

b) sklepienia —

b) sady i grunty uprawne —

c) stropy

*drewno**ogrodzenie*

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych —

c) lasy —

d) więzania dachu

*"**drewno*b) innych pomieszczeń *30*

d) wody —

e) krycie dachu

*blacha**blacha*c) piwnic *bud. podpiwniczone*

e) inne —

8. Wyposażenie architektoniczne  
*elewacje z tynku, skromne  
gzymsy ceglane, boniowa-  
nia parteru*15. Przeznaczenie pierwotne budynku *wyższe wojsko*

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

*j.w.*

17. Użytkowanie obecne

*j.w. (kult.)*

18. Nadaje się do użycia na

*j.w.*

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

*Józef Ostrowski - 1861*

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

*Obiekt spalony**60*

XI.1953

*obiekt po odbudowie w r. 1948/50*

—

*100*25. Rejestr zabytku Nr *118*  
rok *1948* *Kons. miejski*  
*10/1965* miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny  
*750/51*28. Akta Urzędu Konservatorskiego  
*m. St. Warszawy nr 118*

29. Fotografie —

30. Inwentaryzacja pomiarowa


*uk.*10. Udostępnienie *stałe*



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

1:1000



Budynek wolnostojący w linii ulicy z półkolistą, portenową „abrydą” w elewacji p.n. Od południa budynek ujęty dwoma pawilonami połączonymi z korpusem głównym percolą. Korpus 9-tyrzynastoosiowy parterowy portykiem na sześciu trzech środkowych osi zwieńczony attyką pełną ze sterownikami.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne


36. Wypełnił dnia <i>XI-1959</i> <i>Z Rygiel</i>
37. Sprawdził dnia <i>1. GRUD 1959</i> <i>Ukrosin</i>

KRASINSKI STEFAN  
INŻYNIER ARCHITEKT