

296
Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

182

1. Obiekt zabytkowy

Buzozowa 22 - domowy spichrz

2. Miejscowość

Hauzame

3. Wiek

I poł. XVII

4. Styl

5. Kubatura m³

orientac. 2600

6. Powierzchnia w m² orientac.

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 540

20. Przynależność administracyjna

a) województwo:

b) powiat:

c) gmina: Centum

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

mur

mur

b) sklepienia

cegł

cegł

c) stropy

drewn

ogniotm

d) wiązania dachu

"

drewn

e) krycie dachu

dach

dach

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

orientac. 24

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

podpiwn

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

PRN

23. Użytkownik i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

drewnne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Spichrz zbożowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszek.

17. Użytkowanie obecne

mucha

18. Nadaje się do użycia na

archiwum lub mieszek.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVII w - nieznany

XVI - spichrz, XVII/XIX (?)
→ mienialny, Ziemow 1944
odbud. ok. 1960

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1945-60

1961

mieszek i oz. zbożowy

80

rozbierny przez Złodziei

90

mieszek przez PKZ do odbudowy

w latach 1962-63

24. Inwestor i jego adres

Prac. Koms. Zabytkow
Senatorska 14

25. Rejestr zabytku Nr

45 UK

rok 1953

1.07.1965 ↑

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

210

28. Akta

UK-45

29. Fotografie

UK


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Kole

J.Ż. 1629 przebud. na domkiwcy,
1962-65 Edward Jasniński, Zyrard
Urząd

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Gręci od ul. Bugaj - nie przeznaczona do odbudowy



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne 2 pomodu odmowy
DBOR wschod przyjac roli
inwestora - budynek przystaje
w minie. Trwaja zabiegi o
przebazanie bud. do odbud.
AGAD.

36. Wypełnił dnia 4.V.61

Phanyn Zle

37. Sprawdził dnia

5.V.61

Krosun