

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

184

1. Obiekt zabytkowy

Brzozowa 25 (tytuł posesji Rynek 54M22)

2. Miejscowość

Wannowa

3. Wiek

XVIII

4. Styl

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

mur

b) sklepienia

cegł

c) stropy

drewn

d) wiązania dachu

drewn

e) krycie dachu

dach

8. Wyposażenie architektoniczne

przed zburzeniem - skromne

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVIII - nieznanym

w 1960r zaprojektowano na miejscu budynku - hydrowęz

10. Udostępnienie

5. Kubatura m³

orientacyjna 1100

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

4

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: b) użytkowa:

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszk.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—//—

17. Użytkowanie obecne

na tym miejscu wybudowano hydrowęz

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	wypalony i zburzony	85	
1945-50	wiebrany ciotkowicie	100	
1960-61	wybudowano hydrowęz		

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Przez RN w mst Wwie

23. Użytkownik i jego adres

ADM-Senatorskie 8

24. Inwestor i jego adres

DBOR Wschód Nicota 4

25. Rejestr zabytku Nr 34 49 UK

rok 1953 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

59

28. Akta

UK-34

29. Fotografie

UK

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Rzut 1:100-ZAP

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne *Ławie w rebrzykach
1-16 dotyczy stanu przed zniszczeniem*

36. Wypełnił dnia 6.V.1961


B. Krosin

37. Sprawdził dnia

6.V.61

Krosin

*Budynki nie został odbudowany. Na jego
miejscu wykonano fundamenty dla budynku.
~~całkowicie~~ budynek odbudowywany.*



(nie istnieje) Brzozowa 25 1:500