

1. Obiekt zabytkowy

Bugaj 15/17 (kamienne Schodki 2)

2. Miejscowość

Warszawa

3. Wiek  
II poł. XVIII w.

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

2010

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: — b) użytkowa: 227

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Centrum

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegł

cegł

12. Ilość kondygnacji

2 + podd.

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

PRN -

23. Użytkownik i jego adres

ADM-Senatorskie 8

24. Inwestor i jego adres

DBOR Wschód, Niecała 4

8. Wyposażenie architektoniczne

rynki cegmone + kamień  
elementy nóżne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszk.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVIII w. - mieszkańcy  
1957 - H. Wójcik

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

wypalony i cz. zburzony

85

1946-59

walowany

100

1961

w odbudowie

80

25. Rejestr zabytku Nr

48

VK

rok 1953

1.07.1965

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

2589/88

28. Akta VK-48

29. Fotografie VK

30. Inwentaryzacja pomiarowa

prz. odbud. VK.



10. Udostępnienie

stałe

72. maj 1984



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne odbudowany w nowym układzie. Pozostałości umiędzio wabrano

36. Wypełnił dnia 8.V.61  
 37. Sprawdził dnia 8.V.61  
 Krosun