

159
Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

●

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA

przebudowana, konserwacja ścian

2. Miejscowość MARSZAWA

UL. MOKOTOWSKA 24

3. Wiek XX

4. Styl

pseudorenesans

5. Kubatura m³

12 500

6. Powierzchnia w m² 475 (zabud.)

a) zabytkowa:

b) użytkowa: 1700

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

ogniotr.

d) wiązania dachu

drewn.

e) krycie dachu

blacha

12. Ilość kondygnacji

5

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

skarż. Państwa

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

Stołeczny Komitet PPS

8. Wyposażenie architektoniczne

Dekoracja fasady w nazwę
młynarskiej myśli z. zach.
młoc

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

mieszkalny

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

proz. XX w

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1946-8

1963

wyprawy

remont kapitalny

stan średni

60

10. Udostępnienie

state

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

ty zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 23.7.63
Pracownik konserwacji
37. Sprawdził dnia

