


1. Obiekt zabytkowy Barbakan ul. Nowowicijskiej Stare Miasto			2. Miejscowość WARSZAWA		
3. Wiek XVI - XX		4. Styl	5. Kubatura m³ 3800.-		6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: 320 b) użytkowa:
7. Materiał budowlany			20. Przynależność administracyjna		
przed zniszczeniem			a) województwo Warszawa		
po odbudowie			b) powiat		
			c) gmina Centrum		
a) ściany cegła cegła			21. Stacja		
b) sklepienia "			Nazwa stacji		
c) stropy			Odległość od stacji w km		
d) więzania dachu			a) kolejowa Warszawa		
e) krycie dachu			b) autobusowa "		
8. Wyposażenie architektoniczne			22. Właściciel i jego adres		
Most ceglany, konchy			Prez. Stot. R.N.		
bent boeruych, i zwrócenie			23. Użytkownik i jego adres		
ceglane o charakterze atylh			St. R.N.		
9. Autorzy i data budowy i przebudowy			24. Inwestor i jego adres		
bud. pot. XVI w. - 1548 r. - Jan Bap			25. Rejestr zabytku Nr 336/3		
rekonstr. W. Podlewski i ZAP			rok 17. 1865.		
1954			miejsce przechowywania		
10. Udostępnienie			26. Nazwa księgi hipotecznej		
1937-38 Pan Kacławski			27. Nr hipoteczny		
State			28. Akta UK nr. 336		
			29. Fotografie PLS i UK na m. W-Wz		
			30. Inwentaryzacja pomiarowa		

11. Ilość budynków		14. Grunty należące do zabytku:	
1		ha	
12. Ilość kondygnacji		a) ogrody stylowe	
2		b) sady i grunty uprawne	
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		c) lasy	
a) izb mieszkalnych		d) wody	
-		e) inne	
b) innych pomieszczeń			
-			
c) piwnic			
-			
15. Przeznaczenie pierwotne budynku obrowne			
16. Użytkowanie w latach ubiegłych			
17. Użytkowanie obecne			
18. Nadaje się do użycia na			
19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy			
Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.			
XI. 1939 r.			
XII. 1945 r.	zniszcz. w. XVII i XIX w.	80	
1954	cyf. zrekonstruowany		80

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Autentyczna jest partia mostowa i fragmenty
od strony płu-wsch. aż do wysokości attyki!
Brama wjazdna zaprojektowana

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

Przewidywane	Rzeczywiste

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

IX.1960 SŁ

37. Sprawdził dnia

19.XI.1960

mgr inż. arch.

Stefan Krasinski

Krosin