






Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynek wolnostojący w ogrodzie, na dachu obserwatorium astronomiczne. Oddzielony from maksymalnym wykorzystaniu porostatych murów.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X.1959

W. Krasinski

37. Sprawdził dnia

22.06.1959

KRASINSKI STEFAN  
INŻYNIER ARCHITEKT