

89
Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

●

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

willa "pod kasnochem"

2. Miejscowość Kasnawa
ul. Wyzwolenia 14

3. Wiek

XIX

4. Styl

eklektizm

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Centrum

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

b) sklepienia

c) stropy

beton-
młotkid) więzania
dachu

drewno

e) krycie dachu

bitum

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Stanisław Bonina

8. Wyposażenie architektoniczne

bogata dekoracja archit.-
nimb.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

reprezent.-miesz.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.v.

17. Użytkowanie obecne

j.v.

18. Nadaje się do użycia na

j.v.

23. Użytkownik i jego adres

Ambasada Rosyjskiej
Republiki Ludowej

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

2. klasa - 1968
J.Z. 1845-46 Antonio Corazzi
4884-86 Leandro Marcolini

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czeniaOdbu-
dowa

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

stan dobry

II

25. Rejestr zabytku Nr

604

rok 1948

kons. miejski

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

17260

28. Akta

112-604

29. Fotografie

Stanisław Bonina
ul. Wyzwolenia 14

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia XI.59

Blazyn 3le

37. Sprawdził dnia XII.59

KRASINSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT

Krasinski



Budynek muzeum, wzniesiony do ulicy, z linii rezydencyjnej.
Dach mansardowy i czterospadowy.
Portyk kolumnowy na narożnikach i na osi fasady