


1. Obiekt zabytkowy <i>Kamienica Rynek 84. Miasto 24</i>			2. Miejscowość <i>WARSZAWA</i>																						
3. Wiek <i>XVI — XX</i>	4. Styl		5. Kubatura m³ <i>3109</i>	6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: b) użytkowa: <i>135</i>																					
7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie	11. Ilość budynków <i>1</i>	14. Grunty należące do zabytku:	ha																				
a) ściany	<i>cegła</i>	<i>cegła</i>	12. Ilość kondygnacji <i>4 + poddasze</i>	a) ogrody stylowe	<div></div>																				
b) sklepienia	<i>cegła</i>	<i>cegła</i>	13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	b) sady i grunty uprawne																					
c) stropy	<i>drewno ognisk.</i>		a) izb mieszkalnych <i>6</i>	c) lasy																					
d) więzania dachu	<i>drewno drewno</i>		b) innych pomieszczeń <i>4</i>	d) wody																					
e) krycie dachu	<i>dach dachowe</i>		c) piwnic <i>8</i>	e) inne																					
8. Wyposażenie architektoniczne <i>Elewacja rekonstruowana, fragment portali antyków — ry.</i>			15. Przeznaczenie pierwotne budynku <i>miejscowe</i>																						
9. Autorzy i data budowy i przebudowy <i>bud. XVI w. — XVII w.</i> <i>odbud. T. Bursze 1953</i>			16. Użytkowanie w latach ubiegłych <i>"</i>																						
10. Udostępnienie <i>Hasło</i>			17. Użytkowanie obecne <i>"</i>																						
			18. Nadaje się do użycia na																						
			19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy																						
			<table><tr><th>Data</th><th>O P I S</th><th>Zniszczenia %</th><th>Odbudowa %</th></tr><tr><td>VIII.1939 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XI.1939 r.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>XII.1945 r.</td><td><i>zburzony i spalony</i></td><td><i>90</i></td><td></td></tr><tr><td><i>1953</i></td><td><i>odbudowany</i></td><td></td><td><i>90</i></td></tr></table>			Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %	VIII.1939 r.				XI.1939 r.				XII.1945 r.	<i>zburzony i spalony</i>	<i>90</i>		<i>1953</i>	<i>odbudowany</i>		<i>90</i>
Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %																						
VIII.1939 r.																									
XI.1939 r.																									
XII.1945 r.	<i>zburzony i spalony</i>	<i>90</i>																							
<i>1953</i>	<i>odbudowany</i>		<i>90</i>																						
			20. Przynależność administracyjna a) województwo <i>Warszawa</i> b) powiat <i>"</i> c) gmina <i>"</i>																						
			21. Stacja Nazwa stacji Odległość od stacji w km																						
			a) kolejowa <i>Warszawa</i>																						
			b) autobusowa <i>"</i>																						
			22. Właściciel i jego adres <i>Pres. Stot. R. N.</i>																						
			23. Użytkownik i jego adres <i>St. R. N.</i>																						
			24. Inwestor i jego adres																						
			25. Rejestr zabytku Nr <i>500</i> rok miejsce przechowywania																						
			26. Nazwa księgi hipotecznej		27. Nr hipoteczny <i>58</i>																				
			28. Akta <i>UK w 500</i>																						
			29. Fotografie <i>PIS, UK w m. Warszawa</i>																						
			30. Inwentaryzacja pomiarowa																						

32. Przebieg prac konserwatorskich



Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

22. HISTOP 1960

Zastępcza Konserwatoria

W. W. S. M.

Fragmenty gotyckie zachowane w piwnicy.
Elewacja kamiennej „pod Fortaną”.