

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

215/5

KAPLICA pny luso. p. H. Jana. Elmeriela

2. Miejscowość

ŁĘCZESZYCE 3102

3. Wiek

XVII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³

40

6. Powierzchnia w m²

16

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

warszawskie

b) powiat

grólec

c) gmina

Łęczeszyce BELSK DOŻY

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

—

c) piwnic

—

e) inne

—

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Goliany

3.0

b) autobusowa

Łęczeszyce

22. Właściciel i jego adres

Parafia w Łęczeszycach

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— / —

17. Użytkowanie obecne

— / —

18. Nadaje się do użycia na

— / —

23. Użytkownik i jego adres

— / —

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Łęczeszyce w XVII w. - XVIII

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

niszczenia

XI.59 Stan zachowania

dobry

25. Rejestr zabytku Nr

82/A/81

12.03.1981

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

średnie

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Опис: Енотрофеелна. Дача на митоту. Стаи на
ногу мити одношение. Костоба.



32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

listopad 59 *Nickiewicz*

37. Sprawdził dnia

1017 Hystrix