

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAZOWIECKIE

Mielowski

1. Obiekt zabytkowy

ROTUNDA

2. Miejscowość

WILKÓW 3334
gm. BŁĘDÓW

3. Wiek XIX

4. Styl

-

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

WARSZAWSKIE

b) powiat

GROJECKI

c) gmina

Mielno BŁĘDÓW

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

papka

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

-

b) innych pomieszczeń

4

c) piwnic

-

a) ogrody stylowe

-

b) sady i grunty uprawne

-

c) lasy

-

d) wody

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Skowrony

12

b) autobusowa

Mielno

0

22. Właściciel i jego adres

P.G.R. Stara Wieś

8. Wyposażenie architektoniczne

linowy na marmurze

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

magazyny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wzniesione 1874

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1958

1959

1967

marmurzone

zwornione

odbudowane

stan zachowania dobry

"

"

"

35

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

dostępna

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



①



②



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

- 1 - fot. w Galicji 1967
2 - " Mielenie 1959

36. Wypełnił dnia

X.67 Hysiecki

37. Sprawdził dnia

V 1959 chlemer