

A-439





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

- Wybudowany w końcu XIXw. W latach 20 tych oszalowany deskami. Obecnie nieużytkowany.
- Budownictwo małomiasteczkowe.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie instalacje)

- Usytuowany w centrum miasta w pd.-zach. pierzei rynkowej. Frontem skierowany na pn.-wsch. w stronę kościoła, szczytem do ulicy.
- Drewniany o konstrukcji zrębowej, oszalowany, kryty papą. Podmurówka z cegły i polnych kamieni, od frontu otynkowana. Podwalina z bali związana na zakładkę z zamkiem. Zrąb z belek zwęglowany na jaskółczy ogon bez ostatków, oszalowany deskami ułożonymi poziomo, na węglach pionowo z dekoracyjnymi profilami. Belki stropowe ułożone w poprzek budynku, zacięte w oczepie, wysunięte poza lico zrębu, oszalowane deskami ułożonymi w formie gzymsu. Więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa z jętką. Płatwie przytwierdzone do ostatków belek stropowych. Dach ślepy pokryty papą. Otwory okienne prostokątne. Drzwi wejściowe, futrynowe, dwuskrzydłowe, klepkowe. Okna kwaterowe, futrynowe z okiennicami filongowymi od frontu i sponowymi na pasowych żelaznych zawiasach od tyłu.
- Założony na planie prostokąta, dwutrakt dośrodkowy z sienią przelotową i symetrycznym rozkładem pomieszczeń /w wyniku przeróbek w trakcie tylnym częściowo zmienionym/.
- Bryła zwarta, prostopadłościenna nakryta wysokim dachem naczółkowym.
- Elewacja frontowa, pięcioosiowa, z drzwiami wejściowymi pośrodku. Elewacja tylna pięcioosiowa z małym okienkiem przy szczycie pd. i drzwiami na osi środkowej. Elewacja szczytowa pd. z dwoma otworami okiennymi. Elewacja szczytowa pn. ślepa.
- Pośrodku budynku sień przelotowa z nogawicowym kominem na osi podłużnej budynku. W trakcie frontowym po dwa duże pokoje oświetlone trzema oknami od strony pd. i pd.-zach.
- Kuchnie i piece kaflowe, wymieniane.
- Instalacja elektryczna.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
		mieszkalne	nieużytkowany
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dość dobry. Ubytki cegły w kominie, zniszczone pokrycie dachu. Drewnojady.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Naprawić przewód kominowy. Wymienić pokrycie dachu. Zabezpieczyć przed dalszą działalnością drewnojadów.	

21. Ak'a archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr P. Hapka, 12.VI. 1984r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia loogr. A. Rutkowski, III. 1984r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów PDNH, PKZ-Siedlce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki



1. Miejscowość


BROK

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

DOM DREWNIANY

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia , plany



Wkładkę założył: P.Hapka 12.06.84r.  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: PDNH PKZ-Siedlce

jed. W.A. Olsztyn z. 135/S  
OZGraf. Z.P. Ostróda z. 676 n. 40 000