

1. Obiekt

CMENTARNIA W. ŚW. WOJCIECHA
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. BOŻEGO CIAŁA *(murowany)*

2. Czas powstania

XVII w.

3. Miejscowość

WIELGIE

4. Adres

WIELGIE

27-323 Bąkowa

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo radomskie

gmina Ciepielów

pow. LIPSKO

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975.

województwo kieleckie

powiat lipski

8. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYMSKO - Katolicka

W I E L G I E

9. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA

W I E L G I E

10. Rejestr zabytków



331/A 2

330/A

(21.VI.1967r

Nr *188/A* z *15.10.1982r* WKZ Kielce

180/A WKZ-Radom



autor zdjęć mgr Marek Kozera

data wykonania 23.VII.1993r

miejsce przechowywania negatywów PSOZ Radom

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kościół p.w. św. Wojciecha na cmentarzu grzebalnym. Wzniesiony zapewne w XVI w. Nowszą jest kaplica Matki Boskiej Różańcowej /od pld./. Parafia posiada akta od 1651 r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Murowany, jednonawowy z cegły ceramicznej. Dach dwuspadowy kryty blachą ocynkowaną, a częściowo dachówką. Orientowany, na planie prostokąta z prezbiterium zakończony półkolistą absydą. Przy połączeniu części nawowej z prezbiterium sygnaturka na planie sześciokąta.

Przy prezbiterialnej części nawy od południa kapliczka z absydą kryta dachem dwuspadowym. Okna zamknięte łukiem. Wejście od zachodu proste.

Ołtarz główny XIX w o charakterze późnorenesansowym, z malowaną predellą z I poł. XVII wieku ze scenami Zwiastowania i Hołdu Trzech Króli. Obrazy Matki Boskiej Różańcowej i św. Franciszka z XVIII wieku.

Rzeźba św. Wojciecha z pocz. XVII wieku. Krucyfiks ludowy.

14. Kubatura 986 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 160 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Prace remontowe : 1744 ; 1871 ; 1920 - 1921 ; 1946 - 1947 ; 1968 - 1969 .		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) fundamenty - stan dobry ściany zewn. i wewn. - stan dostateczny/wymaga wymiany elementów szalunku/ sklepienie, strop - stan dostateczny więźba dachowa - stan dobry pokrycie dachowe - stan dostateczny wyposażenie - stan dostateczny.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog zabytków sztuki w Polsce, T.III, woj. kieleckie, zeszyt 2, powiat iłżecki, W-wa 1957 r., s.17-21

Praca zbiorowa, Zabytkowe budownictwo drewniane regionu radomskiego, W-wa 1971 r. s.53-74.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, W-wa 1893r. T.XIII. s.315.

Bastrzykowski A.Ks. Zabytki kościelnego budownictwa drzewnego diecezji sandomierskiej, Kraków 1930 r.

Wiśniewski J.Ks. Monografia dekanatu Iłżeckiego, Radom 1909-1911r.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Dariusz Szalla


26. Sprawdził

Wielgie

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
Kościół Parafialny p.w.

Bożego Ciała sw Najdrożego

Fotografie



(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: **PSOZ Radom**

