

1. Obiekt zabytkowy *Holendernia (obora)*
84113

2. Miejscowość *Warszawa*
Wilanów ul. Wierzbica

3. Wiek *XIX*

4. Styl *romantyzm*
(neogotyku)

5. Kubatura m³ *3420*

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: *→* b) użytkowa: *580*

7. Materiał budowlany

8. Wyposażenie architektoniczne
*w tynku profilowane ostrota-
kobe w gęstej elewacji ptn.
zwieńczonej attyką z trzech
ostrota-kobych arkad wypeł-
nionych ceramicznymi kształ-
tkami. Ctery filary-arkady.*

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
August Chaisbier Piotr - 1812
budowa fasady
prelud. XIX.

10. Udostępnienie *stałe*

11. Ilość budynków *1*

12. Ilość kondygnacji *1*

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych *-*
b) innych pomieszczeń *-*
c) piwnic *-*

14. Grunty należące do zabytku:
a) ogrody stylowe *-*
b) sady i grunty uprawne *-*
c) lasy *-*
d) wody *-*
e) inne *-*

15. Przeznaczenie pierwotne budynku *obora*

16. Użytkowanie w latach ubiegłych *j.w.*

17. Użytkowanie obecne *j.w.*

18. Nadaje się do użycia na *j.w.*

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

20. Przynależność administracyjna
a) województwo *M. St. Warszawy*
b) powiat *-*
c) gmina *-*

21. Stacja
a) kolejowa *-*
b) autobusowa *-*
Odległość od stacji w km *-*

22. Właściciel i jego adres
Ralmierz Zakład Doświadczeń
SSS W Wilanów ul. Wierzbica
22/1

23. Użytkownik i jego adres
j.w.

24. Inwestor i jego adres
Zarząd Inwest. Minist. i
Szkoła Wyższa

25. Rejestr zabytku Nr *639/118*
rok *- 107/1865* miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej *-*

27. Nr hipo-
teczny *-*

28. Akta *-*

29. Fotografie *-*

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X-1959.


obiekt zaniedbany wykruszone tynki i cegła elewacji ptn.

24.

CWD — Drukarnia W-wa, Bema 60. Zam. nr 349-5162

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



ul. Wierstwieca



Skromny budynek na
planie wydłużonego pros-
pektu z bogato opra-
cowaną architektoniczną
elewacją północną.
Budynek połączony

markiem arkadowym i furteką z domem
podstarościego.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 1 1959

Z Krzyżew *[Signature]*

37. Sprawdził dnia 3 10 1959

KRASIŃSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT