


U.K., 8 av. No. 7, 7. 1914.

1. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



yszczególnienie prac	Koszt tys. zł

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia X. 1959.

Krasin

37. Sprawdził dnia

26. 11. 1959

Krasin

KRASINSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT

Składa się z: mieszkanego i kondygnacyjnego lu-
dynku, przekazanego składowemu zasłanym, należącego
wielkości kubatury 8450 m³, na terenie niepełnego pierw-
otnia, war. satn. wielkiego wiatrowego ludynku od
wchodu.
Wartość majątku w 2 karamach (kul. 864 m³ i 1728 m³)


31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok

Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł



rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia X.1959.

Krasinski

37. Sprawdził dnia

26.11.1959

Krasinski

KRASIŃSKI STEFAN
INŻYNIER ARCHITEKT