

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. p.w. św. Jana Chrzciciela

2. Miejscowość

Belok Belsk Dwiny
KĘCZESZYCE

3. Wiek

XVII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³

10.164

6. Powierzchnia w m²

462

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

WARSZAWSKIE

b) powiat

GROJEĆ

c) gmina

Łęceznice

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

cegła

c) stropy

-

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

blachta

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

-

a) ogrody stylowe

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

a) izb mieszkalnych

c) lasy

-

b) innych pomieszczeń

d) wody

-

c) piwnic

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Goliany

3

b) autobusowa

Łęceznice

0

22. Właściciel i jego adres

pror. rym. kat. p.w. Łęceznice

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

sakralne

17. Użytkowanie obecne

sakralne

18. Nadaje się do użycia na

sakralne

23. Użytkownik i jego adres

"

24. Inwestor i jego adres

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

wznieśli 1632 wraz z
krematorium z fundacji
Mikołaja Boglewskiego
Restaurowany: 1765, 1868
i po I wojnie światowej.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1959

1967

ruiny

stan dobry

"

"

25. Rejestr zabytku Nr

82/P/81

12-03-1981

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



Fot. 2

Wyszczególnienie prac

K o s z t
tys. zł

3.

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne


Fot. 1-2 W. Ganciu' 1967
Fot. 3 Dąbrowska 1959

36. Wypełnił dnia

X.58 Dąbrowska

37. Sprawdził dnia

X.67 Hysiatyński



ŁĘCZESZĄCE, 1:500, H=15m,