MAZOWIECKIE

Nr I | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

1. Obiekt zabytkowy: Zamek (ruiny)

2. Miejscowość: MIASTO Ciechanów

3. Wiek	4. Styl	5. Kubatura m^3	6. Powierzchnia w m^2 a) zabytkowa: b) użytkowa:
XV	gotycki	ok. 4.000	

20. Przynależność administracyjna
a) województwo WARSZAWSKIE
b) powiat 1 Ciechanów w.
c) gmina m.to Ciechanów

7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany	cegła	
b) sklepienia	— " —	
c) stropy	—	
d) wiązania dachu	—	
e) krycie dachu	—	

11. Ilość budynków	
12. Ilość kondygnacji	
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:	
a) izb mieszkalnych	
b) innych pomieszczeń	
c) ~~piwnic~~ c. podpiwniczony	

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe pobliskie	1/2
b) sady i grunty uprawne	—
c) lasy	—
d) wody rzeka Łydynia.	—
e) inne	—

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa	Ciechanów	2
b) autobusowa		

22. Właściciel i jego adres: P.M.R.R. Ciechanów

8. Wyposażenie architektoniczne: W 1789 dobudowano wieżę. przebudowany przez Baurę w 1557 część zbudowany przez Szwedów ruiny rekonstrukcja

15. Przeznaczenie pierwotne budynku: Zamek

16. Użytkowanie w latach ubiegłych: Ruina

17. Użytkowanie obecne: — " —

18. Nadaje się do użycia na: — " — —

23. Użytkownik i jego adres: — " —

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy: Zbud. pocz. XVw. przez bud. Mikołaja Rozb. przez Bonę. Cz. zniszczony przez Szwedów 1657. W końcu XVIII w. rozebrana cz. mieszkalna

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.	pozostały tylko zewnętrzne mury z dwoma wieżami na miejscu		
1956	Naprawa murów		
1966/67	Prace archeologiczne na dziedzińcu i przedbramie.		

25. Rejestr zabytku Nr 36/79 209/59 6.08.1959
rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie: Klucze w M.R.N.

CWD — Drukarnia W-wa, Bema 68. Zam. nr 349-5162

Z | Y | W | V | U | T | S | R | P | O | N | M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | Nr

31.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia
22. WRZE 1959

37. Sprawdził dnia
VI-67r. mgr. J. Królik.







