

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

MAZOWIECKIE

1. Obiekt zabytkowy

5061 Kościół par. p.w. Matki Boskiej i św. Stanisława Bpa.

2. Miejscowość

JEDLIŃSK.

5653

3. Wiek

XVI/XVII/XVIII

4. Styl o char.

zabytkowym

5. Kubatura m³

17.400

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 1023 b) użytkowa: 1023

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

mazowieckie

b) powiat

Radomski

c) gmina

Gmina Jedlińsk

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

murowany

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

kolebkowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

płaskie z ławkami

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

?

stropki

b) innych pomieszczeń

6

d) wody

e) krycie dachu

?

blachy

c) piwnic

4

e) inne

czerwony

0,8

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Bartodzieje

6 km

b) autobusowa

wpn

22. Właściciel i jego adres

Parafia Katolicka w Jedlińsku

23. Użytkownik i jego adres

jak wyżej

24. Inwestor i jego adres:

216 z 3.10.1956; 388 z 21.06.1967

25. Rejestr zabytku nr

75/A/81

rok 9.03.1981

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

Luf. 1013 Nr 2/148/81

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

zdwojone kolumny w wnękach, gzymsy, gzymsy, ozdobne kartusze, pilastry o głowicach zwieńczonych skankiem. Portal z ciosu o dekoracji rokokowej.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne, kościół katolicki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

—

18. Nadaje się do użycia na:

kościół

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Bud.: 1530 r. drewniany

Nowozbud.: 1645 r. Stanisław Witowski, karczmelau sandomierski.

Restaurowany: 1752 r. St. Zański. bp. Krak.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

zniszczenia
o/oodbudowa
o/o

VIII. 1939 r.

zniszczone przez Szwedów

XI. 1939 r.

niezniszczony

XII. 1945 r.

niezniszczony

X. 1945 r.

stan bardzo dobry

VII 1968

Stan dobry.


10. Udostępnienie

1946-49 - nieważne.

Tak, statek

prof. Jacek Fontana(?)

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr



zeglónienie prac

Koszt
tys. zł

zywiste

34. Inspekcje



TZG Chełmno — Nr 495 9. 50 40.000 B-119479



WSKI

36. Wypełnił dnia PAZ 1959

Grzegorz Anadolowski

37. Sprawdził dnia 28.VII.1968

Grzegorz Anadolowski

uwagi opisowe, fotografia

Plan kościoła
jednonawowy
kaplice boczne
przekryte
kopułkami na
elipsie, na pend
tywach bez latarni
Zakrystia na lewo
od prezbiterium
Część stano opiewo-
tym sklepiem
krzyżowym
Dzwon = 1p XVII w
Wieża o hełmach

22. Pochłonięte konserwatorskie



zeglownienie prac

Koszt
tys. zł

zywiste

34. Inspekcje

WSKI

36. Wypełnił dnia PAZ. 1959

Grigoriusz Cieszkowski

37. Sprawdził dnia 28 VII 1968

Grigoriusz Cieszkowski

