

1. Obiekt

WIEŻA CIŚNIENI

511/2

2. Czas powstania

1929 r.

3. Miejscowość

PARCIAKI

4. Adres

Parciaki

Nr hipoteczny

Nr działki 2207

5. Przynależność administracyjna

Województwo mazowieckie

Gmina Jednorzec

now. PRZASNYSKI

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Parciaki

7. Przynależność administracyjna 1.VI.1975 r.

Województwo warszawskie

Powiat Przasnysz

8. Właściciel i jego adres


PKP SA
Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Warszawie
ul. Armatnia 14
01-246 Warszawa

9. Użytkownik i jego adres




10. Rejestr zabytków

Nr data



1



12. Historia obiektu, autorzy, określenie stylu

Obiekt wzniesiony w l. 1928 - 1929 w zespole dworca kolejowego. W 1958 r. w wyniku pożaru zniszczeniu uległ dach pokryty dachówką ceramiczną. Bryła zachowana bez zmian. Budynek użytkowany jako wieża ciśnień do pocz. l.60 tych XX w.

Od 2000 r. dzierżwiony przez [REDAKTOWANE]

Bez cech stylowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA: Zlokalizowana na pld. od wsi, w pobliżu torów kolejowych, na zach. od drogi Parciaki - Baranowo. Między drogą a obiektem teren niezabudowany, po jego pld. stronie budynek mieszkalny. Działka ogrodzona płotem drewnianym pełnym z wejściem od strony pñ. Przy wsch. granicy działki przebiega droga gruntowa. Przy wieży od strony wsch. betonowy krąg, na pld.-wsch. od niego murowany z cegły, kolisty basen na wodę. Na pld. od wieży murowany budynek kotłowni.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: Betonowa, wylewana. Więźba dachowa drewniana, krokwiowo-stolcowa. Dach kryty blachą płaską, ocynkowaną. Posadzka betonowa, wylewana. Obejścia wewnętrzne betonowe i w formie stelażu metalowego, na którym ułożone deski, balustrady metalowe. Schody wewnętrzne metalowe, proste, jednobiegowe, z metalową balustradą. Schody zewnętrzne betonowe, wylewane z poręczą z kutego żelaza. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Okna ościeżnicowe, dwuskrzydłowe ośmiopodziałowe, dwuskrzydłowe sześciopodziałowe z nadświetleniem czteropodziałowym oraz jednoskrzydłowe czteropodziałowe. Drzwi dwuskrzydłowe, deskowe, opierane w „jodełkę”.

RZUT: Na planie ośmioboku, bez wewnętrznych podziałów.

BRYŁA: W typie wieży, ośmioboczna, z zewnątrz z wyodrębnionymi trzema kondygnacjami i „ścianką kolankową”. Zwarta, nakryta dachem wielospadowym. Część środkowa wyższa od pozostałych. Najwyższa kondygnacja nieco szersza od pozostałych. Od frontu, w najwyższej kondygnacji rodzaj pięciobocznego wykusza podpartego konsolą, nakrytego daszkiem pięciospadowym.

ELEWACJE: Z wyodrębnionymi trzema kondygnacjami i „ścianką kolankową”, pomiędzy którymi gzymsy kordonowe. Gzyms między dolną a środkową kondygnacją w formie szerokiej opaski. Gzyms między środkową i górną kondygnacją mocno rozbudowany, wyładowany. Część dolna boniowana w tynku z oskarpowanymi narożami. Otwory okienne z podokiennikami w formie prostej płyty wspartej na profilowanej podstawie. Otwory okienne w dolnej części w kształcie prostokątów leżących zamknięte łukiem odcinkowym, w środkowej kondygnacji w kształcie prostokątów stojących zamknięte łukiem pełnym, "w ścianie kolankowej" niewielkie, zamknięte łukiem pełnym.

Elewacja frontowa /zach./ z otworem drzwiowym zamkniętym łukiem odcinkowym u dołu, powyżej, w dolnej części środkowej kondygnacji otwór okienny. W górnej kondygnacji wykusz wsparty na gzymsie zgierowanym na jego osi, z otworem okiennym. W „ściance kolankowej” data 1929. Przed drzwiami podest i schody, ograniczone niskim murkiem z płytą. Na płycie betonowe kule na podstawie w formie okrągłej, profilowanej płyty. Na kulach wsparte poręcze wygięte w formie esownika. Elewacja tylna /wsch./ z otworem okiennym w dolnej kondygnacji, dwoma otworami okiennymi w środkowej kondygnacji oraz jednym otworem okiennym w "ściance kolankowej". Elewacje boczne pñ. i pld. z jednym otworem okiennym w dolnej kondygnacji, jednym otworem okiennym w górnej części środkowej kondygnacji, napisem „PARCIAKI” w kondygnacji górnej i małym otworem okiennym w „ściance kolankowej”. Pozostałe boki bez podziałów.

WNĘTRZE: Dostępne od frontu, bez cech je wyróżniających. Na dole, pośrodku ceglane palenisko, w górnej części betonowy zbiornik na wodę. Przy ścianach bocznych pionowy układ rur. Wewnątrz kondygnacje wydzielone obejściami wokół ścian. Pomiędzy nimi schody metalowe, biegnące od dołu do górnych poziomów.

WYPOSAŻENIE: Brak.

INSTALACJE: Elektryczna.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
420 m ³	28 m ²	wieża ciśnień	wieża ciśnień
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja Ok. 1960 r. wymieniono dach.		19. Stan zachowania	
		<p>Ściany - stan dobry, w ścianie od strony płn. pionowe zarysowanie przy oknie w części dolnej, na elewacjach widoczne ślady zacieków.</p> <p>Wieżba dachowa - stan dobry</p> <p>Pokrycie dachu - blacha miejscowo skorodowana</p>	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Brak.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

25. Opracował

Tekst mgr Aneta Semeniuk 2006 r.

Plany, rysunki mgr Aneta Semeniuk 2006 r.

Zdjęcia fotogr. mgr Aneta Semeniuk 2006 r.

Miejsce przechowywania negatywów WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, sygnatura i miejsce przechowywania)

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładki

1. Miejscowość


PARCIAKI

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

WIEŻA CIŚNIEŃ

3. Zawartość wkładki

PLANY, FOTOGRAFIE



2



3



4



5



6

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki
PARCIAKI	WIEŻA CIŚNIEŃ	FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE

- 1/ widok ogólny - elewacja zach. i pld.
- 2/ elewacja pld. - widok na górną kondygnację z napisem „PARCIAKI”
- 3/ elewacja zach. - widok na wykusz w górnej kondygnacji
- 4/ widok ogólny - elewacja pld. i pld.-wsch.
- 5/ widok ogólny na elewację ptn.
- 6/ okno w elewacji zach.
- 7/ elewacja zach. - widok na "ściankę kolankową" z datą 1929
- 8/ okno w elewacji pld.
- 9/ drzwi w elewacji zach.
- 10/ widok na płytę przy schodach z kulą i poręczą
- 11/ wnętrze - widok ogólny / obejścia/
- 12/ wnętrze - pozostałości paleniska
- 13/ wnętrze - widok na więźbę dachową
- 14/ wnętrze - zbiornik na wodę
- 15/ betonowy krąg przy elewacji wsch.



7



8



9



11



12



13

1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki

PARCIAKI

WIEŻA CIŚNIEŃ

FOTOGRAFIE



10



14



15