

A B C D E F G H I J K L L M N O P R S T U V W X Y Z

Nr 5808  
MAZOWIECKIE

1. Obiekt

D W Ó R

2. Czas powstania

2 ćw. XIX w.

3. Miejscowość

K A A M P I N O S

11. Zd



4. Adres Dom Wycieczkowy PTTK  
05-085 Kampinos

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo stołeczne

gmina Kampinos

pow. warszawski zach.

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo warszawskie

powiat Sochaczew


8. Właściciel i jego adres PTTK,  
w zarządzie spółki TOURMACO  
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6  
Warszawa

9. Użytkownik i jego adres  
Dom Wycieczkowy w Kampinosie,  
05-085 Kampinos

10. Rejestr zabytków

Nr 1042/605/62 data 4.04.1962

A-465





Wieża Kampinos leży ok. 40 km na zach. od Warszawy na starym szlaku prowadzącym skrajem Puszczy Kampinoskiej przez Leszno, Kampinos do Sochaczewa. Wieża jest rozciągnięta wzdłuż szosy. Zespół dworsko-parkowy położony jest po pn. stronie szosy, na przedłużeniu - osi szosy prowadzącej z pd. z Teresina i Szymanowa. Dwór jest odległy od szosy ok. 500 m, poprzedzony resztkami parku otaczającymi bezpośrednio obiekt. Blżej szosy stoją współczesne drewniane domki kempingowe, a jeszcze bliżej szosy niezagospodarowana łąka. Do dworu prowadzi prosta droga kończąca się przed fasadą kolistym podjazdem, na środku którego stoi pomnik ku czci poległych w latach 1939-45. Na wsch. od dworu stoi murowany parterowy budynek gospodarczy. Tuż za dworem teren parku obniża się dość gwałtownie skarpą w dół. Obiekt zwrócony fasadą na południe.

Dwór wzniesiony jest z cegły na fundamentach ceglanych, być może z użyciem kamienia polnego, tynkowany. W piwnicach sklepienia kolebkowe z lunetami. Nad parterem strop belkowy z podsufitką. Wcześniej szła wieża dachowa stolco- wo płatwiowa ze ściankami kolankowymi i rozporami, ryglami została wymienio- na w trakcie ostatniego remontu na konstrukcję stalową. Połączenie dachowe odeskowane pokryte blachą cynkową, pomalowaną, Parapety, gzymsy, rynny i rury spustowe z blachy miedzianej. Schody przed elewacjami murowane, wylane betonem. Do piwnicy ceglano wylane betonem. Wewnątrz na poddasze schody drewniane, 2-biegowe, z drewnianą balustradą listwową, sprzed 1939 r. Podłogi były deskowe i z klepek dębowych układanych w jodełkę. W piwnicy lastriko i posadzka betonowa.

Stolarka: Drzwi główne i wewnątrz ganku historyczne, 2-skrzydłowe, ramowo-płycinowe z bogato profilowanymi listwami wokół płycin, na zawiasach czopowych bez pozostałych okuć. Boczne ramowe, opierane, z nadświetlem. Od pn. podwójne drzwi 2-skrzydłowe ramowe, przeszklone zewnętrzne oraz płycinowe wewnętrzne z zawrotnicami o mosiężnym uchwycie, na zawiasach styrych czopowych. Wewnątrz część drzwi starych, 2-skrzydłowych, ramowo-płycinowych na zawiasach czopowych, bez zamków, z ciekawymi profilowanymi listwami płycin. Także część drzwi nowych.

Okna nowe, ościeżnicowe podwójne, 2-dzielne, 6-kwaterowe z nowymi parapetami. Na poddaszu także nowe ościeżnicowe okna oraz krosnowe w powiekach dachowych.

Na tarasie ganku żeliwna ozdobna balustrada z XIX w. Na tarasie pn. historyczna balustrada XX-wieczna.

c.d. na wklepce nr 1.

Dwór wzniesiony zapewne w 2 ćw. XIX w. dla Adama Brońca, wielkiego marszałka cesarskiego i jego żony Marianny z Dorpowskich, 1<sup>o</sup> voto Grudzińskiej. Od 1838 r. należał do Michała Staszewskiego, od 1877 do Romualda Nowickiego, a następnie do Adama Józefa de Verbno Łaszczyńskiego.

Po 1945 r. przejęty przez PTTK.



<p>14. Kubatura</p> <p>całości 2.600 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>zabudowy 386 m<sup>2</sup> użytkowa z poddaszem 560 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>mieszkalne</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>dom noclegowy PTTK</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Generalny remont dworu prowadzony od 4 lat. Podmurowanie fundamentów od strony pn. Wzmocnienie stropów poprzez wprowadzenie między belki stropowe stalowych 2-teowników. Nowa stalowa więźba dachowa i nowe pokrycie dachu blachą cynkową pomalowaną na brązowo. Nowe tynki wewnątrz i zewnątrz. Nowe okna i część drzwi. Nowa instalacja kanalizacyjna, C.O. i elektryczna. Prace architektoniczne zaprojektowane były przez Biuro Projektów CENTRUM. Wykonawcą jest brygada remontowa PTTK z Kielc. Była przeprowadzona ekspertyza mykologiczna. Dokumentacja w posiadaniu zarządu spółki TOURMACO.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Obiekt w trakcie remontu, stąd brak jeszcze części wyposażenia: podłóg, części drzwi, tynków w niektórych pomieszczeniach. W murach przyziemia widoczne zawilgocenie i wykwity soli. Zerwane rury spustowe – spory zaciek na elewacji pn.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Ukończenie remontu i zagospodarowanie obiektu.</p>	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Obiekt ma założoną nową księgę wieczystą przez TOURMAOO.

22. Biblioteka

- Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, T.X, woj.warszawskie, z.24, pow.Sochaczew, Warszawa 1973, opr.I. Galicka i H.Sygietyńska, S.15-16,

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Karol Guttmejer, XII.1992.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki K.Guttmejer, XII.1992.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. K. Guttmejer, XII.1992.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki Wkładka nr 1: c.d. opisu, plan, sytuacja  
zdjęcia,  
~~nr 2: zdjęcia,~~  
nr 2: zdjęcia i spis zdjęć,



1. Miejscowość <b>KAMPINOS</b> woj. stołeczne	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) <b>Dwór</b>	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) <b>c.d. opsu, plan, sytuacja, zdjęcia,</b>
---	---	--

c.d. opisu.

PLAN w formie wydłużonego prostokąta /ok. 1:2,5/, o dwóch traktach podłużnych obejmujących centralną część budynku, nierównej szerokości, przeciętych osiową sienią. Sień ta podzielona na dwie części, z których w tylnej schody prowadzące na poddasze. Ponadto w skrajnych partiach budynku dwa trakty poprzeczne różnej szerokości. Układ pomieszczeń nieregularny. Przed sienią na osi fasady prostokątny zamknięty ganek. Od strony pn. niezbyt wielki taras ze schodami ~~peraw~~ prowadzącymi do ogrodu.

BRYŁA zwarta, parterowa przykryta dachem 4-spadowym. Budynek podpiwniczony w części wsch. Przed fasadą na osi mały prostokątny ganek z tarasem na górze. Nad nim oraz w przeciwległej elewacji pn. 3-osiowe wystawki przykryte dachami 2-spadowymi. W głównym dachu regularnie rozmieszczone powieki dachowe.

ELEWACJE gładkie rozczołowane regularnie rozmieszczonymi prostokątnymi oknami. Jedynie Skrajne partie fasady oraz ganek dekorowane i podkreślone parami szeroko rozstawionych pilastrów toskańskich bez baz. Całość budynku obiega plastyczny gzyms wieńczący, nad którym wznosi się niska attyka z profilowanym gzysem. Okna mają bogato profilowane obramienia z wydatnymi profilowanymi parapetami gzymsami. Dekoracyjny gzyms będący trawestacją serliany nad oknami w wystawkach. Odlewana żeliwna balustrada tarasu nad gankiem wejściowym.

Wnętrze bez wystroju historycznego, w trakcie remontu.

Instalacje: elektr. wod.-kanal. przewidywane C.O.

Wkładkę założył: **K. Guttmejer: XII.1992.**  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83




3



4.

Wzór ODZ 1978 r.






5.



6.





1. Miejscowość <b>KAMPINOS</b> woj. stołeczne	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) <b>Dwór</b>	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) <b>zdjęcia i spis zdjęć,</b>
---	---	--



9.



11.



8.

Wkładkę założył: **K. Guttmejer, XII.1992.**  
(imię, nazwisko, data)



10



12

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Z-d Poligr. Jan Jasiński W-wa, ul. Wolna 13, tel. 12-43-83

Wzór ODZ 1978 r.



## SPIS ZDJEĆ

1. i 2. Fasada dworu - elewacja pd.
3. Para pilastrów tokańskich na narożniku fasady.
4. Centralna część fasady.
5. Elewacja zach.      6. Elewacja wsch.
7. i 8. Elewacja pn. i taras przed nią.
9. Wystawka elewacji pn.      10. Wystawka elewacji pd. - fasady.
11. Okno fasady.      12. Kapitel, belkowanie ganku wejściowego.
13. Balustrada tarasu nadgankiem wejściowym.
14. Powieka dachowa.



13.



14.