

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

średnio

1. Obiekt zabytkowy

PAŁAC

2. Miejscowość

RUDNO

gm. HASSU-HAZ.  
KOŁBIEŁ3. Wiek XVIII/  
XIX4. Styl  
klasycyzm5. Kubatura m<sup>3</sup>  
klasycyzm 32006. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 960 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo Wornowski

b) powiat Miłk. Morawicki

c) gmina Rudno

7. Materiał  
budowlanyprzed znisz-  
czeniempo odbu-  
dowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do  
zabytku: ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

cegła

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe  
różnorodna urejbn.

1

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych 18

b) innych pomieszczeń 6

c) piwnic

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

a) kolejowa

Rudno

b) autobusowa

Rudno

22. Właściciel i jego adres

G. R. M. Rudno

23. Użytkownik i jego adres

Par. W. Skota Podstawowa  
w Rudnie

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

skota

18. Nadaje się do użycia na

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany  
w XVIII dla Rudnieńskich  
lub pocz. w XIX dla Marcina  
Czarnowskiego, być może na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Znisz- czenia %	dbu- dowa %
VIII. 1939 r.	mieszkalny		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
1957r.	restaur. 2-cj kondygn. i now. dach		
1965	stan: średni		

25. Rejestr zabytku Nr

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

proj. arch. H. Syn-  
kowskiego  
stałe





Fot.  
W. Górecki 1959



Na planie prostokąta, z dwoma ryzalitami bocznyimi w el. ogrodowej i utrokokolumnowym portykiem tokańskim od frontu, zwieńczonym tympanonem. Trykwalitowy. Na piętrze salon z 4-ma kolumnami tokańskimi. Dach uziębiony.

Park

Zjednoczenie - Warszawa, 18. 11. 57 - 12000 - kart.

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

### 33. Koszty w tys. zł

### Przewidywane

### Rzeczywiste

### 34. Inspekcje


### 35. Uwagi różne

Bibliografia: M. Sulimierska  
Rudno. Dokum. PKZ W-1956  
M. Benko: Notowane liście  
eyslerne budowlane... O.Z. 3, 1957  
M. Kniatkowski: Nazwiecia  
grupa patacion lilencyst.  
BHS W. 2, 1963

36. Wypełnił dnia 16. X. 1958  
E. Kowalski

37. Sprawdził dnia  
1965 1. Gancus,  
#Gyopetyjusz