

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

5963

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY RZYM. KAT. al. Zjednoczenia 36

PIS. GIEŁA SW. JOZEF

ok. 1715 uł. Słoneczna 54

2. Miejscowość

KONSTANCIN JEŻIORNA

3. Wiek
1913 r.4. Styl
neogotyck5. Kabatura m³
3,5126. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa b) użytkowa: 358

20. Przynależność administracyjna

a) województwo warszawskie

b) powiat Piaseczno

c) gmina W/m

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku ha

a) ściany

mur.

b) sklepienia

mur.

c) stropy

-

d) wiązania
dachu

drewn.

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji 1

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń
kościół

d) wody

c) piwnic

e) inne cmentarz przykościół

8. Wyposażenie architektoniczne

sklepienia kryształowe
kolumny, podcienia

15. Przeznaczenie pierwotne budynku kościół

0.5
salina

16. Użytkowanie w latach ubiegłych "

17. Użytkowanie obecne "

18. Nadaje się do użycia na "

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

J.P. Dziekoński

19 Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %
Odbudowa %

VIII. 1939 r.

luć ruinowany

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1958

skan b. ołoby

1967

— u —

10. Udostępnienie

stałe

23 Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

904

rok 25.05.1944 miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt w tys. zł
-----	-----------------------	--------------------



33. Koszt
w tys. zł

34. Inspekcje

Inspekcja	Wyszczególnienie prac	Koszt w tys. zł
-----------	-----------------------	--------------------

35. Uwagi różne

36. Wypełnij dnia

37. Sprawdź dnia

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

2. Miejscowość

3. Wiek

4. Styl

7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniem

od

6. Powierzchnia w

a) zabytkowa

14. Grunty należące do

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty

c) lasy

d) wody

e) inne

Miejscowość administracyjna

two

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

wa

i jego adres

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania
dachu

e) krycie dachu



8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

23 Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19 Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr.....
rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.


XI.1939 r.

XII.1945 r.

10. Udostępnienie

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Neogotycki.
Nawie gł. na
2 stopnie. Pover-
bitum mżose
i mżose.
Wohot mery
wtopisiny
w korym
- podcien
Niebynie
mery.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

VII 74 *Włody*

37. Sprawdził dnia