

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

WILLA "Seidla" ul.Sułkowskiego 1 /d.Parkowa/

2. Miejscowość

KONSTANCIN - JEZIORNA

3. Wiek XIX

4. Styl  
neorenesans

5. Kabatura m<sup>3</sup> 2024

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 320

a) zabytkowa b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo warszawskie

b) powiat Piaseczno

c) gmina kl/m

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku ha

a) ściany

murowane

12. Ilość kondygnacji 2,5

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

żelbet.

a) izb mieszkalnych 7

c) lasy

d) wiązania dachu

drewniane

b) innych pomieszczeń 2

d) wody

e) krycie dachu

blacha

c) piwnic są

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Piaseczno

b) autobusowa

Konstancin

22. Właściciel i jego adres

Ministerstwo Sprawiedliwości

8. Wyposażenie architektoniczne

sztukatorskie detale elewacji

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na mieszkalne po remoncie kapit.

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1885 r.

19 Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

25. Rejestr zabytku Nr

903-4

rok 22.05.1991

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

ograniczone



Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Plan nieregularny. W bryle budynku dominuje wieża zwieńczona balustradą rozpiętą pomiędzy słupkami kamiennymi połączonymi wolutami. Dolne partie budynku boniowane. W górnych profilowane opaski w tynku półkolumny, balustrady balkonów tralkowe i żeliwne, kartusz z motywami rocaille.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

V 75 W. B. [signature]

37. Sprawdził dnia





Willa Seidla





10. Zr6d

69



17. Ikonografia i negaty



14. Udosk6nien



8. 1

3.

1.

Nr



9. Opis przedmiotu, sygn. napisy



2.

Wymiaru  
ys, szer, dng.

Material, technika

T U V W X



Nr

Z Y X W V U T S R P O N M Ł L K J I H G F E D C B A

18. Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie

Data i nazwisko dokonującego wpisu

19. Przeprowadzone prace konserwatorskie

Czas trwania

Wykonawca

20. Uwagi

21. Założył kartę

22. Sprawdził dnia