


7247

MAZOWIECKIE

1. Obiekt Willa "SULIMA" /dawniej/, obecnie "POD MATKĄ BOSKĄ"	2. Czas powstania ok. 1925	3. Miejscowość Milanówek
--	-------------------------------	-----------------------------

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Podgórna 26 nr hipoteczny
5. Przynależność administracyjna województwo <u>stołeczne warszawskie</u> gmina <u>MILANÓWEK</u> pow. <u>GRODZISK</u>
6. Poprzednie nazwy miejscowości Milanówek
7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975 województwo <u>warszawskie</u> powiat <u>Grodzisk Maz.</u>
8. Właściciel i jego adres <u>sukcesory wstawiela mieszka w</u> <u>holandii</u>
9. Użytkownik i jego adres lokatorzy
10. Rejestr zabytków

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

Józef Mrozek
czerwiec 1976
W-wa ul.Brzozowa 12 m 22

Nr. 1319-A data 8.01.1988
(dec. lhb.)

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Willa zbudowana około roku 1925 /prawdopodobnie w 1923/ dla płk. Sulikowskiego. Sukcesorzy właściciela w Holandii - willa obecnie bezpańska, użytkowana przez wielu lokatorów, bardzo zdewastowana.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Położona w głębi posesji na wzniesieniu, elewacją frontową zwrócona na południe, murowana, otynkowana. Zbudowana na planie prostokąta z zaokrąglonymi narożami od południowego wschodu i południowego zachodu. Piętrowa /pierwsze piętro częściowo ukryte w mieszkalnym poddaszu/, podpiwniczona. W elewacji frontowej portyk kolumnowy podtrzymujący taras pierwszego piętra, na tarasie pergola. W schodkowym szczycie nad tarasem w owalnej płycinie ceramiczny wizerunek Matki Boskiej. Otwory prostokątne i owalne. Dach czterospadowy kryty dachówką. Cztery kominy tworzą w centrum rodzaj wieżyczki ze świetlikiem szklanym. Układ wnętrza trzytraktowy /głębokotraktowy/ z hallem i klatką schodową od północy w trakcie środkowym.

Na wschód od willi dawny dom stróża i stajnia - gruntownie przekształcony. Stropy na belkach drewnianych.

Instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacja, ogrzewanie-pieczowe, węglowe.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne willa - dom jednorodzinny	17. Użytkowanie obecne dom wielorodzinny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) bardzo zdewastowana, gruntowna przebudowa wewnątrz /np. wewnątrz zaadaptowane na pralnię/	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie całkowity remont obiektu			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

MILADA ŚLIZIŃSKA TYROZEK

VI-1976

26. Sprawdził