

Nr

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1. Obiekt zabytkowy

DOM ul. Warecka 2

2. Miejscowość

KONSTANCIN - JEZIORNA

3. Wiek  
XX4. Styl  
neoklasycyzm5. Kabatura m<sup>3</sup>  
1482 + 2126. Powierzchnia w m<sup>2</sup> 362 + 30

a) zabytkowa b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo warszawskie

b) powiat Piaseczno

c) gmina

7. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków 2

14. Grunty należące do zabytku ha

a) ściany

mur.

12. Ilość kondygnacji  
1 1/2 + 1 1/2

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

Piaseczno

c) stropy

mur.

a) izb mieszkalnych  
16 + 4

c) lasy

b) autobusowa

Konstancin

d) wiązania  
dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

Uzdrowisko Konstancin

e) krycie dachu dachówka

c) piwnice  
część

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

23. Użytkownik i jego adres

tarasy, ganki

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

24 + 5 + 2 lokatorów

17. Użytkowanie obecne

"

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

1934 r.

Data

O P I S

Znisz-  
czenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

25. Rejestr zabytku Nr 1610-A

rok 23.08.1996

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

10. Udostępnienie

28. Akta

ograniczone - utrudnione

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Półtora kondygnacyjny. Dach mansardowy z lukarnami i szczytami. Ganek czterokolumnowy, nad nim taras z kamienną balustradą. Elewacja ogrodowa z półkorągłym opilastrowanym ryzalitem i tarasem. Przed elewacją boczną zabudowany ganek, nad nim również taras. Pokrycie dachu ceramiczne.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

V 75 Wł. August

37. Sprawdził dnia