

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

mazowieckie

1. Obiekt zabytkowy WILLA " Dziunia " na ul. Wojewódzka 29

2. Miejscowość
KONSTANCIN - JEZIORNA

3. Wiek XX

4. Styl

5. Kabatura m³ 1260
+ 3606. Powierzchnia w m² 250
a) zabytkowa b) użytkowa: + 80

20. Przynależność administracyjna

a) województwo warszawskie

b) powiat Piaseczno

c) gmina W/m

7. Materiał
budowlany

Przed zniszczeniem

Pó
odbudowie

11. Ilość budynków 2

14. Grunty należące do zabytku ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) ściany

mur.

12. Ilość kondygnacji
1 1/2 + 1 1/2

a) ogrody stylowe

a) kolejowa

Piaseczno

b) sklepienia

-

13. Użytkowanie wnętrza
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

b) autobusowa

Konstancin

c) stropy

drewn.

a) izb mieszkalnych
11 + 4

c) lasy

d) wiązania
dachu

drewn.

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic część.

e) inne

13268

22. Właściciel i jego adres

Zrzeszenie Prywatnych Właśc.
Nieruchomości
dr Arnold Endelman / zm./

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

23. Użytkownik i jego adres

ganki kolumnowe, pilastry
głowice, okiennice

16. Użytkowanie w latach ubiegłych "

8 rodzin / 18 + 3 lok./

17. Użytkowanie obecne "

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na "

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
1910 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

25. Rejestr zabytku Nr

8.08.1977

rok..... miejsce przechowywania

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

do remontu

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

132183,88,

89

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

W planie nieregularnym z gankami kolumnowymi,
 pil_stry o głowicach pseudo-jońskich , dachy
 mansardowe, okiennice drewniane



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
 1.7.75 W. Rygiel

37. Sprawdził dnia

Nr

1. Określenie zab

3. Styl

8. Historia



5. Autor,



Technika

7. Ilus



12. Miejsce przechowywania



fotograf
6x6



przedmiotu, sygn



negatywy foto



10. Źródła i bibliog



Nr

Z Y X W V U T S R P O N M Ł L K J I H G F E D C B A

18. Stan zachowania i potrzeby konserwatorskie

Data i nazwisko dokonującego wpisu

19. Przeprowadzone prace konserwatorskie

Czas trwania

Wykonawca

20. Uwagi

21. Założył kartę

22. Sprawdził data