

Nr

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MAZOWIECKIE

1. Obiekt zabytkowy

WILLA "Dworek Polski"

ul.P.Skargi 5

2. Miejscowość

KONSTANCIN - JEZIORNA

3. Wiek
1912 r.

4. Styl

5. Kabatura m³
11886. Powierzchnia w m² 178

a) zabytkowa

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo warszawskieb) powiat Piasecznoc) gmina W/m7. Materiał
budowlanyPrzed znisz-
czeniemPo
odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku ha

a) ściany

mur.

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

b) sklepienia

-

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

Piaseczno

c) stropy

mur.

c) lasy

b) autobusowa

Konstancin

d) wiązania
dachu

drewn.

d) wody

22. Właściciel i jego adres

St.Drochna i Pferff

e) krycie dachu

dachówka

b) innych pomieszczeń
mansarda

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych "

17. Użytkowanie obecne "

18. Nadaje się do użycia na mieszkalne po remoncie

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19 Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Znisz-
czenia
%Odbu-
dowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

10. Udostępnienie

ograniczone - utrudnione

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-
teczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia
 Ściany boniowane poziomo, dach mansardowy, ganek kolumnowy zwieńczony frontonem, w tympanonie wieniec laurowy i fragment festonu, poniżej na fryzie napis: DWOREK POLSKI, drewniana przeszklona weranda.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35



36. Wypełnił dnia

V 75 W. B. Rybak

37. Sprawdził dnia