

1. Obiekt

984/7
STUDNIA W ZESPOLE PAŁACOWYM

2. Czas powstania
pocz. XIX w.

3. Miejscowość

S I E D L C E

4. Adres Siedlce
ul. Kościuszki 2

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo siedleckie

gmina m. Siedlce

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1. VI. 1975 r.

województwo warszawskie

powiat Siedlce



8. Właściciel i jego adres
Urząd Miasta
w Siedlcach

9. Użytkownik i jego adres
J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 340/62

data 2.02.1962



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Wybudowana na pocz.XIX wieku.
Wielokrotnie remontowana.

Bez cech stylowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyrośnięcie instalacje)

- SYTUACJA:

Zespół pałacowo-parkowy zajmuje obszerny teren położony na wsch. od centrum miasta, ograniczony ulicami Kościuszki, Konarskiego, Prusa, Wiszniewskiego, od pn.-wsch. dotyka terenów szpitala miejskiego. Pałac zlokalizowano w pd.-wsch. narożniku założenia na osi ul. Asłanowicza. Zwrócony frontem na pd.. Przed frontem wyasfaltowany trapezoidalny podjazd z trójkątnym gazonem pośrodku gdzie znajduje się współczesny prostopadłościenny monument memoratywny. Studnia zlokalizowana we pd.-wsch. narożniku założenia, tuż przy pałacu, na wsch. od niego, otoczona trelinką.

- MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

Murowany z cegły na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowana. Cembrowina kamienna. Strop drewniany, belkowy. Okna futrynowe, jednoskrzydłowe, dwudzielne. Drzwi drewniane, futrynowe, jednoskrzydłowe, deskowe, proste, na żelaznych pasowych zawiasach. Wieżba dachowa drewniana, krokwiowa. Dach kryty papą.

- RZUT:

Na planie regularnego ośmioboku, jednownętrkowa.

- BRYŁA:

W kształcie ośmiobocznego prostopadłościanu zwieńczonego dachem stożkowym, ośmiopłaciowym.

- ELEWACJE:

Tynkowane, analogicznie opracowane, zwieńczone mocno wyładowanym gzymsem. W połowie wysokości gzyms kordonowy stanowiący podstawę okien. Okna ostrołuczne. W elewacji frontowej pd., pod oknem prostokątny otwór drzwiowy.

- WNETRZE:

Wejście od frontu, ściany tynkowane, strop belkowy nagi, cembrowina kamienna.

- INSTALACJE:

Elektryczna.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
3 m	2 m	studnia	studnia
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Brak danych.		<p>Ściany mocno zawilgocone, tynk odpada płatami. Pokrycie dachu zniszczone. Stolarka wyeksploatowana.</p>	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
		Remont kapitalny obiektu.h.	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

22. Bibliografia

- Zabytki architektury i budownictwa w Polsce, woj. siedleckie, ODZ W-wa 1988 r., s-230.

25. Opracował

tekst

mgr Aneta Semeniuk 1994 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

mgr Aneta Semeniuk 1994 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

mgr Aneta Semeniuk 1994 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

PSOZ O/Siedlce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki

Wkładka

1. Miejscowość
SIEDLCE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
STUDNIA, w zespole
pałacowym

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
fotografie, plany

