

1. Obiekt zabytkowy

KAPLICA PRZYDROŻNA ŚW. JANA NEPOMUCENA

2. Miejscowość

gw. w pu.
LIV

3. Wiek

XIX
XVIII

4. Styl

barok
klasykizm

5. Kubatura m³

~ 32.0

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: ~ 6.3
b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: Mazowieckie
b) powiat: Włocławek
c) gmina: Liv

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

-

a) ogrody stylowe

-

b) sklepienia

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

-

c) stropy

-

a) izb mieszkalnych

-

c) lasy

-

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

-

d) wody

-

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

-

e) inne

-

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Sokołów

12.5

b) autobusowa

0.2

22. Właściciel i jego adres

Parafia w Livie

8. Wyposażenie architektoniczne

Figura Św. Jana Nepomucena.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Kapliczka

23. Użytkownik i jego adres

Parafia w Livie.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Kapliczka.

17. Użytkowanie obecne

Kapliczka.

24. Inwestor i jego adres

js

18. Nadaje się do użycia na

Kapliczka.

25. Rejestr zabytku Nr

rok

miejsce przechowywania

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Zbudowana w II połowie XVIII
Wystawiona w miejscu spalonego w. 1703r. Kościoła Szpitalnego p.w. św. Ducha.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1954

stan dobry

1965

II

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

codziennie.

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje



36. Wypełnił dnia 10-XI-59v

H. Wawel

37. Sprawdził dnia

1965.1. *g. Jachow*