

1. Obiekt 100712  
BUDYNEK KLASZTORY PP BENEDYKTYNEK  
w zespole klasztornym

2. Czas powstania

1703, 1801

3. Miejscowość

S I E R P C

4. Adres

28  
Sierpc, Ul. Wojska Polskiego

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo płockie

gmina Sierpc

pow. SIERPC

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Sierpek, Syprez, Siepez, Sieprek

7. Przynależność administracyjna  
przed 1 VI 1975

województwo warszawskie

powiat Sierpc

8. Właściciel i jego adres

Zakon PP Benedyktynek

9. Użytkownik i jego adres

Zakon PP Benedyktynek


10. Rejestr zabytków

Nr

32/112

data

15.01.1958





W latach 20 XVII w. wzniesiono tu zespół budynków drewnianych dla sprowadzanych z Chełmży w latach 1620/25 przez Annę Potulicką benedyktynek.

W 1703 budynki drewniane uległy pożarowi i na ich miejscu zbudowano murowany klasztor. Fundatorką była Katarzyna Radziwiłłowa.

W 1794 pożar; w 1803 restauracja. Od 1896 funkcjonowało tu więzienie

W czasie drugiej wojny światowej budynek został uszkodzony pociskami w 1939; potem spalony.

Po 1945 klasztor został nadany benedyktyńkom z Nieświeża.

Budynek barokowy, obecna dekoracja fasad pochodzi zapewne z okresu remontu po pożarze na przełomie XVIII i XIX w.

### Sytuacja:

Budynek jest usytuowany w pld-zach. części zespołu klasztornego, na pln od kościoła; jest połączony pld skrzydłem z pln-zach, narożnikiem kościoła /skrzydło to jest usytuowane równoległe do ulicy Wojska Polskiego/.

### Materiał i technika:

Budynek nie jest podpiwniczony.

Fundamenty kamienne, ściany murowane z cegły na zaprawie wapiennej, na zewnątrz i wewnątrz otynkowane.

Na parterze sklepienia krzyżowe lub stropy belkowe, na piętrze stropy belkowe lub stropy kleińskie.

Więźba stolcowa o dwu stołcach; dach pokryty dachówką holenderską.

Podłogi deskowe.

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne niezabytkowe.

Okna prostokątne, ościeżnicowe, rozwierane, dwudzielne, trójpoziomowe, szklone na kit z szybami prostokątnymi; szczeblina pojedyncza; zawisy czopowe, zakrętki dźwigniowe; w skrzydle zach. znadślemieniem; lub nowe kwadratowe, typowe.

### Opis rzutu:

Budynek na planie zbliżonym do litery "Z", trójskrzydłowy / skrzydła łączą się ze sobą pod kątem prostym/, zach. skrzydło łączy się z kościołem arkadowym łącznikiem; układ wewnątrz jednotraktowy z korytarzem / w skrzydle środkowym przylega do pln ściany zawn., w wsch. do zach./, w skrzydle śr. pomieszczenia zbliżone do siebie powierzchnią, w wsch. są bardziej zróżnicowane; w narożniku pld wsch kaplica.

### Opis bryły:

Budynek jednokondygnacyjny, wszystkie skrzydła nakryte dachem dwupołaciowym /najwyższy dach nakrywa skrzydło wsch., nieco niższy środkowe i jeszcze niższy zach.; w partiach <sup>pln</sup> elewacji skrzydła wsch. niski jednokondygnacyjny pawilon nakryty dwupołaciowo. Skrzydło zach. w partii łącznika /z kościołem/ wsparte na trzech arkadach. Nad kaplicą niewielka wieżyczka na sygnaturkę, nakryta namiotowo.



14. Kubatura  ok. 4500 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa  ok. 500 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne  sakralne /mieszkalne/	17. Użytkowanie obecne  sakralne/mieszkalne
13. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  1948 prace konserwatorskie /naprawa i wymiana substancji zniszczonej w wyniku działań wojennych/. 1957/8 objęty pracami konserwatorskimi prowadzonymi przy obiektach zespołu klasztornego.		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Stan zachowania dobry.  Lekkie zawilgocenia w partiach przyziemia z powodu braku izolacji poziomej /objawiają się łuszczeniem się tynku i zaciekami/.  Pęknięcie muru w wsch. części elewacji pld skrzydła śr.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

24. Uwagi różne

Klasztor objęty klauzurą.

25. Opracował

tekst mgr Tomasz de Rosset czerwiec-listopad 1986

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki Iwona de Rosset

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr Tomasz de Rosset czerwiec-listopad 1986

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów BDZ Płock

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

KZSP, t.:X woj warszawskie, pod red I Galickiej i H Sygietyńskiej, z.: 23 pow sierpecki, Warszawa 1971, s.21-25  
I Galicka H Sygietyńska, Zabytki Sierpca i okolic,  
"Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku" z.:6,  
Płock 1974, s. 5 - 12.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografialia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

27. Załączniki



1. Miejscowość

S I E R P C

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Zakon PP Benedyktynek

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

Opis, ilustracje

Opis elewacji:

Elewacje otynkowane, artykulacja występuje jedynie na elewacjach skrzydła zach.; w partii płu składają się na nią dwuuskokowe szkarpy, umieszczone w narożniku i między osiami okiennymi /trzy od płu/ W partii łącznika /czterosiowej/ w dołnej kondygnacji arkady zamknięte łukiem pełnym /w osi płu zamurowana/ powyżej których kondygnacje rozdzielone są profilowanym gzymsiem kordonowym. Osie podzielone są pięcioma pilastkami /na bazach, z głowicami na których wspierają się fragmenty belkowania. Elewacja zwieńczona jest profilowanym gzymsiem.

Instalacje: elektryczna, wodnokanalizacyjna, ogrzewanie piecowe.

Wkładkę założył: mgr Tomasz de Rosset listopad 1986  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Płock





