

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

MAZOWIECKIE

1. Obiekt zabytkowy

CHAŁUPA

CHIBINIA WESŁAW  
KEGNER HENRYK

2. Miejscowość

KUKLIN 6

Gm. WIECZERNIA KOSZEL

3. Wiek

XIX

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>

110

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 54 b) użytkowa: 54

20. Przynależność administracyjna

a) województwo: warszawskie

b) powiat: Miński

c) gmina: Kuklin

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

drewno

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

drewno

e) krycie dachu

słoma

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

4

b) innych pomieszczeń

2

c) piwnic

—

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

—

—

b) autobusowa

Kuklin

—

22. Właściciel i jego adres

Adam KALIZ

HIBINSKI KEGNER

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

j.w.

17. Użytkowanie obecne

j.w.

18. Nadaje się do użycia na

j.w.

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

ok. 1880 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	dbudowa %
VIII. 1939 r.	—		
XI. 1939 r.	—		
XII. 1945 r.	—		

25. Rejestr zabytku Nr ..... rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

W.K.Z.

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny



1:200



System zabudowy oniczo skupiony. Obiekt  
współczesny Kallenicows. Orientacja dświan  
ścian, pn. zach. - pd. wschód.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

### 34. Inspekcje

### 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 24.VIII.58.

37. Sprawdził dnia