

75 51
MAZOWIECKI

1. Obiekt

682/2

PLEBANIA DZWONNICA


2. Czas powstania

k. XVIII

* poł. XIX

3. Miejscowość

~~Rosociszewo~~ BOŻEWO



4. Adres Bożewo gm. Mochowo
woj. płockie

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo płockie

gmina ~~Rosociszewo~~ Mochowo
pow. sierpc

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Borzewo

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo warszawskie

powiat Sierpc

8. Właściciel i jego adres


Bożewie
Parafia rzym-kat.w ~~Rosociszewie~~

9. Użytkownik i jego adres

Bożewie
Parafia rzym-kat.w ~~Rosociszewie~~

10. Rejestr zabytków

Nr 88/421/62W data 22.03.1962



Tomasz de Rosset

autor zdjęć

data wykonania

miejsce przechowywania negatywów BDZ Płock

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dzwonnica usytuowana na pd-zach. od kościoła w narożniku ogrodzenia kościelnego.

Drewniana, na kamiennej podmurówce konstrukcja ze słupów i zast-rzałów obita od zewnątrz ścianą z desek.

Wieżba krokwiowa, dach kryty blachą.

Podłoga deskowa.

Plan kwadratu z wejściem od wsch.

Bryła zwarta nakryta namiotowym dachem, zwieńczonym sterczyną z krzyżem. Wgórnych partiach ścian poniżej okapu dachowego łukowo zamknięte prześwity/po cztery w każdej elewacji/.

W dzwonnicy jeden dzwon

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
80 m ³	12 m ²	sakralne	sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania nienajlepszy. Zniszczenia elementów drewnianych: pruchnienie, ślady działalności owadów, wilgoć oraz butwienie elementów konstrukcyjnych, szczególnie w dolnych partiach	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie		Wymiana zdestruowanych elementów i zabezpieczenie zagrożonych	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t.X: Woj.warszawskie, pod
red.I.Galickiej i H.Sygietyńskiej, z.23: Powiat sierpecki,
Warszawa 1971.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Tomasz de Rosset

11 11 1985

26. Sprawdził

BOŻEWO

DZWONNICA

Ilustracje



mgr Tomasz de Rosset 11 11 1985

negatywy BDZ Płock

