

1. Obiekt

STUDNIA - "ŹRÓDŁO JANA"

551/6


2. Czas powstania

ok. 1835 r.

3. Miejscowość

K O R C Z E W

11.



4. Adres

Korczew

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo siedleckie

gmina Korczew

pow. SIEDLCE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna 1. VI. 1975 r.

województwo warszawskie

powiat Łosice

8. Właściciel i jego adres

Beata Harrys-Ostrowska  
Korczew

9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 397/A data 30.03.90.





12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Wybudowana w 2 ćw. XIX wieku wg. projektu Fr. Jaszczołda.

Eklektyzm

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyrośnięcie instalacje)

SYTUACJA:

Zespół pałacowo-parkowy położony na pn.-wsch. od wsi, przy skrzyżowaniu lokalnych międzywiejskich dróg. Część pd. zajmuje rozległy dziedziniec ograniczony od zach. drogami, wsch. część folwarczną, pd. droga, pn. zespołem budynków: pałacem oraz dwoma oficynami leżącymi po obu stronach pałacu, tworzących razem rodzaj barokowego podkowiastego układu. Za nimi rozpościera się obszerny krajobrazowy park, rozłożony na 12 ha, na łagodnym stoku, opadający ku łąkom. Poza parkiem na wsch. od niego rozciąga się tzw. dębnyk. Między dębnykiem a parkiem stoi pałacyk zimowy "Syberia". W zach. części parku zlokalizowano studnię i oranżerię (ob. kaplica). Całość uzupełniają biegnące wzdłuż dróg ogrodzenia i bramy, z główną od strony pd., przy której także stróżówka. Studnia w pn.-zach. części parku, tuż przy okalającej zespół drodze. Zwrócona frontem na pd., ku pałacowi.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA:

Murowana z cegły na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowana. Stolarka drewniana, futrynowa. Sklepienie kolebkowo-krzyżowe. Posadzka. Dach kryty blachą miedzianą. Barrierka z żelaza kutego.

RZUT:

Na planie kwadratu, jednoprzestrzenna. Obok zbiornik również kwadratowy.

BRYŁA:

W kształcie prostopadłościanu nad którym dwa skrzyżowane ze sobą dwuspadowe dachy. W miejscu ich przecięcia ścięty ostrosłup na którym figura Św. Jana Nepomucena.

ELEWACJE:"

Otynkowane, na cokole, zwieńczone prostym gzymsem. Naroża ujęte lizenami, parzystymi. Na środku ściany ostrołuczna arkada osadzona na półkolumnach. W ścianach bocznych w archiwoltach arkad ostrołuczne okienka. W ścianie frontowej drzwi. W partii dachu, w linii lizen narożnych wysokie sterczyny zakończone formą powtarzającą kształt dachu. W szczytach dachów okulusy.

WNĘTRZE:

Dostępne od frontu, tynkowane, z posadzką, nakryte sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Na środku ujęcie wody.



<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 96 m<sup>3</sup></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>16 m<sup>2</sup></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>studnia</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>studnia</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Brak danych.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>W bardzo złym stanie, ściany pozbawione tynków. Brak stolarki. Stan dachu - dobry</p> <hr/> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Remont kapitalny</p>	



21. Akta archiwalne (rodzaj akt. numer i miejsce przechowania)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst mgr Teresa Sasin 1993 r.

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki mgr Teresa Sasin 1993 r.

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. mgr Teresa Sasin 1993 r.

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów PSOZ O/Siedlce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury)

27. Załączniki  
Wkładka



1. Miejscowość

KORCZEW

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Studnia - "Źródło Jana"

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

fotografie, plany

